

### 东营支队消防监督干部情况统计表

地市		序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况
		1	东营市春晖小学	王在东、赵海峰	2013.8.27	教学楼、住宿楼	1、教学楼疏散指示标志不符合规范； 2、教学楼、住宿楼设置影响逃生的防盗窗。	下发责令改正通知书 （[2013]第00061号）	无
		2	东营市实验学校	王在东、赵海峰	2013.8.27	教学楼1-3层	1、设置影响疏散逃生的防盗窗； 2、缺少部分疏散标志、应急灯。	下发责令改正通知书 （[2013]第00062号）	无
		3	东营市育才学校	张玉真（主）、王琳	2013.8.27	1-3层	1、安全出口疏散指示标志配置不符合标准，缺少应急照明灯； 2、一层设置影响逃生的防盗窗	下发责令改正通知书 （[2013]第00063号）	无

4	东营市晨阳学校	闫莉、张玉真	2013.8.27	艺体楼1-3层	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、部分灭火器无压力;</li> <li>2、艺体楼疏散门开启方向错误;</li> <li>3、二楼住宿人员过多;</li> <li>4、消防控制室无人员值班、无证;</li> <li>5、部分疏散标志安装不规范;</li> <li>6、其他建筑门开启方向不符;</li> <li>7、设置了防盗窗。</li> </ul>	<p>下发责令改正通知书  ([2013]第00065号)</p>	无
---	---------	--------	-----------	---------	--	---------------------------------------	---

5	东营智汇商务酒店有限责任公司	闫莉、王在东	2013.8.27	1-3层	1、无防火检查记录； 2、疏散楼梯间未设置应急照明； 3、未设置城市消防远程监控系统； 4、消防控制室值班人员数量不足；5、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责。	下发责令改正通知书 （[2013]第00064号）	无
6	东营市人民医院市立儿童医院综合楼改造工程(复查)	姜子港、王在东	2013.8.28	施工现场	复查合格	无	无

7	东营市第一中学	赵海峰、王在东	2013.8.29	第一教学楼、第四食堂	1、第四食堂、第一教学楼消火栓无水，食堂无水带、水枪； 2、部分水带老化，需更换； 3、一层设置防盗窗； 4、部分安全出口封闭； 5、部分烟感探头需更换； 6、部分疏散标志损坏，需更换； 7、控制柜备用电源需更换。	下发责令改正通知书 ([2013]第00066号)	无
8	东营市海河幼儿园	闫莉、张玉真	2013.8.29	1-2层	1、疏散指示标志设置不符合规范； 2、一层设置影响疏散逃生的防盗窗； 3、标识化不足。	下发责令改正通知书 ([2013]第00067号)	无
9	东营市春蕾幼儿园	张玉真、王琳	2013.8.29	1-2层	检查合格	无	无

10	东营市银泰电 影有限公司	张玉真、 姜子港	2013.9.4	青少年活动中 心1层	1、室内消火栓 水带滞水； 2、安全出口缺 少标志； 3、安全出口锁 闭。	下发责令改正 通知书 （[2013]第 00068号）	无
----	-----------------	-------------	----------	---------------	--	--------------------------------------	---

支队本级	11	中国工商银行股份有限公司 东营分行	张玉真、 王琳	2013.9.4	1-2层	1、消防控制室无持证人员值班； 2、消防控制室无直通室外的门，且未设防火门； 3、一层东侧楼梯间前室闭门器损坏； 4、二层报警电话无电线； 5、楼梯间疏散指示标志未采用发光式； 6、二楼大会议室安全出口标志损坏，安全出口门不是防火门，缺少应急照明灯，灭火器数量不足； 7、二楼北侧走廊缺少应急灯； 8、二楼消火栓箱开启角度不足180°； 9、消防水箱未设置液位显示，	下发责令改正通知书 ([2013]第00069号)	无
------	----	----------------------	------------	----------	------	---	------------------------------	---

12	山东鲁百百货 大楼集团有限公司	闫莉、张 玉真	2013.9.4	1-3层	1、南门无直通 室外安全出口； 2、排烟系统无 法联动； 3、四楼正在装 修未申报； 4、二楼中厅北 侧防火卷帘无法 降至底部； 5、一楼北侧安 全出口缺少应急 灯、疏散指示标 志。	下发责令改正 通知书 （[2013]第 00070号）	无
----	--------------------	------------	----------	------	---	--------------------------------------	---

13	中国移动通信集团山东有限公司东营分公司	宋清刚、 张玉真	2013.9.10	1-5层	1、消防控制室值班人员无证； 2、无防火巡查记录、无培训记录、无演练记录； 3、一层东侧安全出口标志损坏； 4、一层南门安全出口锁闭； 5、一层西安全出口锁闭； 6、楼梯间疏散指示标志不符合规范； 7、一层东楼梯间缺少应急灯； 8、五层西侧卷帘门损坏，无法升降； 9、三层西卷帘门降落地面无法升起； 10、四层东电梯间开设门； 11、一、二、五层设置的不是防火门；	下发责令改正通知书 ([2013]第00072号)	无
----	---------------------	-------------	-----------	------	--	------------------------------	---



14	东营市欢乐时光娱乐广场	张玉真、 闫莉	2013.9.11	银座E二区3层	1、消防控制室值班人员无培训证；2、银座E二区3层东侧楼梯防火门闭门器损坏；3、部分安全疏散指示标志损坏。	下发责令改正通知书 ([2013]第00071号)	无
----	-------------	------------	-----------	---------	---	------------------------------	---

15	东营市商业大厦有限责任公司	张玉真、 闫莉	2013.9.16	地下一层、1-3层	<p>1、一楼东侧防火门开启方向错误；2、部分安全出口标识损坏；3、二楼东侧缺少安全出口标识；4、二楼西、北各缺少安全出口标志；5、四期工程南侧设置彩钢板房；6、地下一层安全出口设置不规范；7、地下一层安全出口楼梯间有烟道需拆除；8、中控室人员对处置程序不熟练；9、持证上岗人员不足；10、内部地面装修缺少地标指示；11、灭火器存放位置不便取用；12、南门缺少安全出口标识。</p>	<p>下发责令改正通知书 ([2013]第00073号)</p>	无
----	---------------	------------	-----------	-----------	---	--------------------------------------	---

16	东营市欢乐时光娱乐广场(复查)	张玉真、闫莉	2013.9.16	银座E二区3层	复查合格	无	无
17	东营蓝海国际大饭店有限责任公司	宋清刚、张玉真	2013.9.22	1-2层, C区宿舍口东侧、6楼, B区地下一层, 东大门北, A区南侧	1、防火检查、巡查记录填写不全。2、消防演练次数不够。3、C区宿舍东侧疏散楼梯封堵。4、应急广播不能使用。5、火灾报警控制器故障。6、2号喷淋泵主管线压力不足。7、稳压泵故障。8、消防控制室值班人员无证上岗; 9、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条规定的消防安全职责。	下发责令改正通知书 ([2013]第00074号)	处罚1万元, 正在走程序
18	黄河口大酒店	徐云龙 房师	2013-8-27	整体	1. 二楼疏散指示标志损坏2. 员工消防安全四个能力开展不到位。	下发责令改正通知书 [2013]第00327号	无

19	东营市振兴鑫业工贸有限责任公司	徐云龙 房 师	2013-8-27	整体	1、罐区内灭火器配置数量不足 2. 罐区内灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00328号	无
20	东营市河口区仙河镇东兴加油站	徐云龙 房 师	2013-8-27	加油站整体	站房内灭火器过期	下发责令改正通知书[2013]第00329号	无
21	东营市圣澳建业有限公司	朱发余 房 师	2013-8-27	整体	复查合格	下发责令改正通知书[2013]第00484号	无
22	新海宾馆	朱发余 房 师	2013-8-28	整体	1. 二层一具经意照明损坏 2. 二层未设置疏散指示标志	责令改正通知书[2013]第00330号	无
23	鑫泰大酒店	朱发余 房 师	2013-8-28	整体	1. 二层疏散指示标志采用蓄光式 2. 一层2具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00331号	无
24	河口区万家乐火锅店	朱发余 房 师	2013-8-28	整体	复查合格	下发责令改正通知书[2013]第00487号	无
25	河口区新户镜海宾馆	朱发余 房 师	2013-8-29	宾馆整体	1. 二层应急照明未接通电源 2. 一层4具灭火器过期未见癌能修	下发责令改正通知书[2013]第00333号	无
26	河口区新户镇嘉宇宾馆	朱发余 房 师	2013-8-29	宾馆整体	1. 未开展消防安全四个能力。 2. 二层2具灭火器过期未见癌能修	下发责令改正通知书[2013]第00334号	无

27	义和镇正帅宾馆	朱发余 房师	2013-8-29	宾馆整体	1. 一层灭火器配置数量不足且过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00335号	无
28	河口区新户乡新光宾馆	徐云龙 房师	2013-8-30	宾馆整体	1. 一层疏散指示高度不符合标准 2. 消防安全四个能力建设开展不到位。	下发责令改正通知书[2013]第00336号	无
29	河口区新户森恩宾馆	徐云龙 房师	2013-8-30	宾馆整体	1. 一层灭火器未成组损坏 2. 一层2具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00337号	无
30	河口区海康路锦秋湖饭店	房师 徐云龙	2013-9-1	整体	1、一层灭火器数量不足且过期未检修。	下发责令改正通知书[2013]第00338号	无
31	河口区海康路新雅美食城	房师 徐云龙	2013-9-1	整体	1、二层应急照明损坏 2. 员工消防安全四个能力掌握不熟悉。	下发责令改正通知书[2013]第00339号	无
32	河口区人杰宏锦记	房师 徐云龙	2013-9-1	整体	1. 二层疏散指示标志未接通电源	下发责令改正通知书[2013]第00340号	无
33	河口区网通家园佳诺连锁网吧	朱发余 房师	2013-9-2	网吧全部	1. 一层应急照明损坏 2. 一层疏散指示标志未接通电源	下发责令改正通知书[2013]第00341号	无
34	万泉商务宾馆	朱发余 房师	2013-9-2	宾馆整体	1. 一层4具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00342号	无

35	阳光地带酒吧	朱发余 房师	2013-9-2	酒吧整体	1、一层疏散指示标志不符合标准采用蓄光式2.一层两具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00343号	无
36	江苏天虹建设集团有限公司(河口)	房师 朱发余	2013-9-2	公司整体	申请解除临时查封的检查	下发责令改正通知书[2013]第0002号	无
37	河口区孤岛星光大道歌厅	朱发余 房师	2013-9-2	整体	1. 二层未设置应急照明2. 一层两具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00344号	无
38	青岛华欧集团置业有限公司东营河口分公司	朱发余、房师	2013-9-2	二楼	疏散通道堵塞	下发责令改正通知书[2013]第00347号	处罚款5000元
39	河口区六合梦幻水都商务宾馆	徐云龙 房师	2013-9-3	整体	合格	合格	无
40	金蝈蝈音乐厅	徐云龙 房师	2013-9-3	整体	1. 二层应急照明疏散指示标志损坏2. 一层4具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00345号	无
41	河口区小飞熊网吧	徐云龙 房师	2013-9-3	网吧全部	1、二层应急照明未设置2、二层疏散指示标志损坏3、二层4具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00346号	无

42	河口区渤海路亿家商务宾馆	房师 朱发余	2013-9-4	宾馆整体	1、二层安全出口被杂物堵塞2、二层灭火器配置数量不足	下发责令改正通知书[2013]第00349号	无
43	河口区河滨路客来圣都假日宾馆	房师 朱发余	2013-9-4	宾馆整体	1. 二层疏散指示标志损坏2. 二层灭火器未成组摆放且过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00348号	无
44	河口区河滨路长春饭店	房师 朱发余	2013-9-4	宾馆整体	1. 一层灭火器配置数量不足且过期未检修。	下发责令改正通知书[2013]第00350号	无
45	河口区仙河镇假日花园宾馆	徐云龙 房师	2013-9-5	宾馆整体	1. 二层应急照明灯损坏2. 员工消防安全四个能力掌握不熟悉	下发责令改正通知书[2013]第00351号	无
46	河口区孤岛渤海宾馆	徐云龙 房师	2013-9-5	宾馆整体	1. 二层未设置疏散指示标志2. 二层4具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00352号	无
47	河口区仙河居膳堂宾馆	徐云龙 房师	2013-9-5	宾馆整体	1、二层安全出口杂物占用2、二层应急照明损坏	下发责令改正通知书[2013]第00353号	无
48	小强艺术培训学校	徐云龙 房师	2013-9-5	1-2层	1. 二层未设置应急照明2. 一层灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00354号	无
49	东营市圣澳建设有限公司	房师 朱发余	2013-9-6	整体	申请解除临时查封的检查	下发责令改正通知书[2013]第0003号	无

河口区公安消防大队

50	东营市圣澳建设有限公司	房师 朱发余	2013-9-6	整体	复查合格	复查合格	无
51	河口区六合丽都宾馆	房师 朱发余	2013-9-9	宾馆整体	合格	合格	无
52	东营市河口区广播电视局	朱发余 房师	2013-9-9	整体	1. 二层未设置疏散指示标志2. 三层走廊4具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00355号	无
53	河口区孤岛鑫盛油气站	朱发余 房师	2013-9-9	加油站整体	1. 罐区内灭火器未成组摆放	下发责令改正通知书[2013]第00356号	无
54	河口区德盛街乾坤宾馆	朱发余 房师	2013-9-9	宾馆整体	1. 未开展消防安全四个能力建设。2. 二层应急照明损坏	下发责令改正通知书[2013]第00357号	无
55	河口区六合胜利凯帝家具厂	朱发余 房师	2013-9-9	车间	无室内、外消火栓、灭火器过期未检修	东公河分消封字[2013]第0004号	临时查封、并处罚款10000元
56	河口区仙河镇丰泽园饭庄	朱发余 房师	2013-9-9	饭店整体	1. 一层未设置疏散指示标志2. 一层灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00359号	无
57	东营天华建筑安装有限公司(河口)	徐云龙 房师	2013-9-9	施工工地	临时用房线路敷设不符合规定	下发责令改正通知书[2013]第00358号	停止使用, 并处罚款5000元
58	河口区人民检察院	房师 朱发余	2013-9-10	整体	1. 三层应急照明疏散指示标志损坏2. 二层走廊灭火器数量不足	下发责令改正通知书[2013]第00360号	无



59	河口区三祺网络大旗连锁店	房师 朱发余	2013-9-10	网吧整体	1. 二层未设置疏散指示标志. 2. 二层4具灭火器过期未修	下发责令改正通知书[2013]第00361号	无
60	东营绿苑房地产开发有限责任公司	朱发余、房师	2013-9-10	施工工地	电工套管抽检不合格	下发责令改正通知书[2013]第00362号	处罚款10000元
61	东营福临楼有限公司福临海鲜饺子城	朱发余 房师	2013-9-12	饭店整体	1. 一层安全出口被垃圾堵塞2、二层一具疏散指示标志损坏.	下发责令改正通知书[2013]第00368号	无
62	河口区人民法院	徐云龙 房师	2013-9-11	整体	1、三层应急照明一具损坏2. 四层 4、四层疏散指示标志设置高度不符合标准	下发责令改正通知书[2013]第00363号	无
63	东营利泽化工有限公司	徐云龙 房师	2013-9-11	化工厂整体	1、二层疏散通道被杂物堵塞 2、厂房应急照明配置数量不足.	下发责令改正通知书[2013]第00364号	无
64	河口区海宁路绿洲商务宾馆	徐云龙 房师	2013-9-11	宾馆整体	1. 二层一具疏散指示标志损坏2. 二层走廊一具灭火器压力不足3. 二层灭火器配置数量不足	下发责令改正通知书[2013]第00365号	无

65	河口区人民政府	朱发余 房 师	2013-9-12	整体	1. 三层疏散通道被杂物堵塞2. 三层一具疏散指示标志损坏	下发责令改正通知书[2013]第00366号	无
66	海滨商务宾馆	朱发余 房 师	2013-9-12	宾馆整体	1. 二层一具应急照明损坏2. 一层大厅灭火器配置数量不足	下发责令改正通知书[2013]第00367号	无
67	河口农村商业银行	徐云龙 房 师	2013-9-16	整体	1. 营业厅应急照明数量不足2. 营业厅4具灭火器过期未见检修	下发责令改正通知书[2013]第00369号	无
68	东营市金泰天然气技术有限公司	徐云龙 房 师	2013-9-16	加气站整体	1. 充装间应急照明未接通电源2. 加气岛4具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00370号	无
69	河口工行百货大楼分理处	徐云龙 房 师	2013-9-16	整体	1. 二层一具应急照明损坏2. 一层灭火器配置数量不足	下发责令改正通知书[2013]第00371号	无
70	河口区新华书店	徐云龙 房 师	2013-9-16	整体	1. 二层安全出口被杂物占用2. 二层疏散指示标志设置高度不符合标准	下发责令改正通知书[2013]第00372号	无
71	东营市商业银行河口支行	徐云龙 房 师	2013-9-16	整体	1. 二层未设置疏散指示标志2. 二层4具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00373号	无

72	东营市河口区太平洋网吧	朱发余 房师	2013-9-17	网吧整体	1. 二层疏散指示标志损坏2. 二层灭火器且过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00374号	无
73	河口区人民代表大会常务委员会	朱发余 房师	2013-9-17	整体	1、五层安全出口被杂物占用 2. 6层应急照明未接通电源	下发责令改正通知书[2013]第00376号	无
74	河口区海宁路同乐饭店	房师 陈超	2013-9-18	饭店整体	1. 一层应急照明疏散指示标志损坏2. 二层走廊2具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00377号	无
75	东营市河口宾馆有限责任公司	房师 陈超	2013-9-18	饭店整体	1. 二层疏散通道被桌椅占用2. 二层4具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00378号	无
76	东营市河口饭店有限公司黄河口外商俱乐部	房师 陈超	2013-9-18	饭店整体	1. 二层安全出口被杂物堵塞2. 三层走廊灭火器数量不足且过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00379号	无
77	中国人民政治协商会议东营市河口区委员会办公室	房师 陈超	2013-9-18	整体	1. 四层疏散指示标志设置高度不符合标准2. 一层值班室2具灭火器过期未检修.	下发责令改正通知书[2013]第00380号	无

78	东营市河口区 大唐网吧	朱发余 房 师	2013-9-19	网吧整体	1. 一层2具灭火器 过期未检修2. 员工对灭火器使 用方法不熟悉。	下发责令改正 通知书[2013] 第00383号	无
79	胜利油田胜大 中心超市河口 店	朱发余 房 师	2013-9-19	整体	1. 二层一具疏散 指示标志损坏2. 员工对消防安全 “四个能力”掌 握不熟悉。	下发责令改正 通知书[2013] 第00381号	无
80	东营银座商城 有限公司河口 店	朱发余 房 师	2013-9-19	整体	1. 一具灭火器使 用后未更换	下发责令改正 通知书[2013] 第00382号	无
81	河口区德盛街 名海饭店	房师 陈 超	2013-9-20	整体	合格	合格	无
82	东营市河口区 新时代网吧	房师 陈 超	2013-9-20	网吧整体	1. 一层一具灭火 器过期未检修	下发责令改正 通知书[2013] 第00384号	无
83	东营市河口区 大优网吧	房师 陈 超	2013-9-20	网吧整体	1. 二层安全出口 堵塞2. 二层2具 灭火器过期未检 修	下发责令改正 通知书[2013] 第00375号	无
84	河口区河采网 吧	房师 陈 超	2013-9-21	网吧整体	1. 员工消防安全 四个能力掌握不 熟悉。	下发责令改正 通知书[2013] 第00385号	无
85	河口区海宁路 绿洲商务宾馆	房师 陈 超	2013-9-21	宾馆整体	1. 二层安全出口 锁闭2. 二层疏散 指示标志损坏	下发责令改正 通知书[2013] 第00387号	无

86	河口区渤海路七色泡泡歌厅	房师 陈超	2013-9-21	整体	1. 二层应急照明设置高度不符合标志2. 二层疏散指示标志损坏3. 一层2具灭火器过期未检修	下发责令改正通知书[2013]第00386号	无
87	河口区人民医院	徐云龙 房师	2013-9-22	医院整体	1. 二层一具应急照明损坏2. 三层疏散指示标志方向错误	下发责令改正通知书[2013]第00388号	无
88	寿光市糖酒茶副食品有限公司盛凯超市	林宝军、夏克全	2013-8-27	商场	复查合格	无	无
89	山东昊林铜业有限公司	夏克全、林宝军	2013-8-28	企业	复查合格	无	无
90	东营宏太建筑安装有限公司湖滨泰和会所项目	夏克全、王想	2013-8-28	施工工地	复查合格	无	无
91	重庆勤王川菜馆	林宝军、刘虎	2013-8-28	餐馆	1. 厨房内液化气瓶锈蚀; 2. 占用疏散通道; 3. 安全出口标志设置不符合要求; 4. 未按要求配置灭火器、应急照明灯; 5. 疏散指示标志亮度不可见	下发责令改正通知书([2013]第00320号)	无

92	山东华茂园林 工程有限公司	林宝军、 刘虎	2013-8-28	企业	1. 气瓶与燃烧器 具设置在同一房 间内；2. 备用气 瓶放置在门厅走 廊内且堆放杂 物；3. 钢瓶应采 用硬管连接灶 具；4. 灭火器损 坏未检修；5. 电 气线路敷设不符 合要求；6. 未设 置气瓶间及安全 警示标志。	下发责令改正 通知书 （[2013]第 00321号）	无
----	------------------	------------	-----------	----	---	--------------------------------------	---

93	百苑风味食府	林宝军、 刘虎	2013-8-28	餐馆	<p>1. 气瓶设置在操作间内，软管穿越墙壁；2. 同一气瓶连接多台灶具应采用硬管；3. 气瓶间采用泡沫彩钢板搭建且与锅炉房设在同一房间内；4. 电气线路敷设不符合要求；5. 气瓶间未设置安全警示标志，未安装可燃气体报警装置；6. 未配置安全疏散指示标志及灭火器材；7. 设在室外钢瓶软管老化（行政处罚）责令停产停业</p>	<p>下发责令改正通知书 （[2013]第00322号）</p>	停业处罚
----	--------	------------	-----------	----	--	--------------------------------------	------

94	广饶县云喜生态园	林宝军、刘虎	2013-8-28	餐馆	1. 气瓶间设置不符合要求，无安全警示标志，未安装气体可燃报警装置；2. 气瓶间采用泡沫彩钢板搭建；3. 气瓶与灶具采用硬管连接；4. 气瓶软管已软化，未用卡箍坚固；5. 灭火器配置数量不足，无安全疏散指示标志；6. 电气线路敷设不符合要求；7. 防火门闭门器损坏。	下发责令改正通知书 ([2013]第00323号)	无
95	飘香石锅鱼	林宝军、刘虎	2013-8-28	餐馆	1. 气瓶间设置不符合要求，应移至室外；2. 气瓶间应设置安全警示标志；3. 未按要求配置灭火器、安全出口疏散指示标志；4. 防火门闭门器损坏。	下发责令改正通知书 ([2013]第00234号)	无
96	广饶县大王镇如意宾馆	刘虎、林宝军	2013-8-27	餐馆	安全检查	无	无



97	广饶县潍高路涛声依旧娱乐会所	林宝军、刘虎	2013-8-28	包间	安全检查	无	无
98	广饶县金海宾馆	刘虎、林宝军	2013-8-27	客房	安全检查	无	无
99	李鹊镇供销社	王想、刘虎	2013-8-30	餐馆	1. 未配备灭火器；2. 电气线路敷设不符合要求。	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00325号)	无
100	玉山饭店	王想、刘虎	2013-8-30	餐馆	1. 灭火器数量不足；2. 顶棚采用泡沫彩钢板搭建；3. 液化气瓶设置在厨房操作间内	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00326号)	无
101	东营市广饶县大王宾馆	王想、刘虎	2013-8-30	客房	1. 宾馆附属房采用泡沫彩钢板搭建；2. 楼梯间未设置应急照明灯；3. 液化气瓶设置在操作间内；4. 无安全出口标志；5. 大厅装修材料为易燃材料；6. 燃料油罐与建筑物防火间距不足。	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00327号)	无

102	山东天华建筑安装有限公司北城家园施工工地	刘虎、王想	2013-8-30	施工工地	复查合格	无	无
103	东营华泰大厦有限责任公司	王想、刘虎	2013-8-30	客房	1. 堵塞疏散通道；2. 未设置安全出口标志；3. 水力警铃故障；4. 防火门无闭门器，关闭不严；5. 液化气瓶放置在操作间内；6. 电气线路敷设不规范。	下发责令改正通知书 （[2013]第00328号）	无
104	广饶县李鹊镇十里村包子铺	王想、刘虎	2013-8-30	餐馆	1. 电气线路敷设不规范；2. 液化气瓶设置在操作间内；3. 前厅采用泡沫夹芯板搭建	下发责令改正通知书 （[2013]第00329号）	无
105	广饶县十里香酒店	王想、刘虎	2013年8月30日	餐馆	1. 电气线路敷设不规范；2. 液化气瓶设置在操作间内且锈蚀严重；3. 前厅采用泡沫夹芯板搭建	下发责令改正通知书 （[2013]第00330号）	无

106	广饶人家酒店	王想、刘虎	2013年8月30日	餐馆	安全出口未向疏散方向开启；操作间燃油桶应设置在室外；液化石油气瓶与炊具在同一房间；宴会厅、包间采用泡沫夹芯板搭建	下发责令改正通知书 ([2013]第00332号)	无
107	广饶县十里人家饭庄	王想、刘虎	2013年8月30日	餐馆	1. 电器线路敷设不规范；2. 液化气瓶与操作用具在同一房间；3. 厨房顶棚采用泡沫夹芯板。	下发责令改正通知书 ([2013]第00333号)	无
108	广饶凯银饭店	王想、刘虎	2013年8月30日	餐馆	1. 液化石油气罐锈蚀严重；2. 消防防水带破损	下发责令改正通知书 ([2013]第00331号)	无
109	山东澳亚置业股份有限公司	林宝军、刘虎	2013年9月2日	施工工地	复查合格	无	无
110	山东凯泽光明建筑有限公司 凯泽尚城	夏克全、王想	2013年9月2日	施工工地	复查合格	无	无
111	东营金岭置业有限公司金岭壹品项目	林宝军、刘虎	2013年9月2日	施工工地	临时查封复查	无	无
112	广饶县潍高路亿豪餐饮中心	王想、刘虎	2013年9月2日	包间	复查合格	无	无

113	广饶经济开发区石村初级中学	林宝军、夏克全	2013年9月3日	宿舍、餐厅	1. 餐厅、厨房未设置安全出口疏散指示标志; 2. 宿舍楼安全出口指示标志使用国家明令淘汰的消防产品; 3. 餐厅与厨房之间采用泡沫彩钢板搭建; 4. 宿舍楼钻空设置栅栏, 二楼安全疏散距离不符合要求; 5. 厨房内存放液化气瓶	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00334号)	无
114	广饶经济开发区社区幼儿园	林宝军、夏克全	2013-9-3	宿舍、餐厅	厨房内存放液化气瓶	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00335号)	无
115	广饶县广饶街道办事处颜徐学校	林宝军、夏克全	2013-9-3	宿舍、餐厅	1. 餐厅防火门闭门器损坏; 2. 液化气瓶设置在厨房操作间内; 3. 餐厅东侧安全出口锁闭; 4. 餐厅西侧安全出口指示标志损坏	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00338号)	无
116	广饶盐化工业建筑安装公司	林宝军、刘虎	2013-9-3	厂区	临时查封复查	无	无

117	广饶县稻庄镇实验中学	林宝军、夏克全	2013-9-3	宿舍、餐厅	1. 厨房内未设置安全出口疏散指示标志; 2. 宿舍楼安全出口设置位置不符合要求	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00339号)	无
118	大码头镇西刘桥实验学校	林宝军、夏克全	2013-9-3	宿舍、餐厅	1. 宿舍楼外窗设置栅栏; 2. 锅炉房与厨房应用实体分隔; 3. 宿舍楼、厨房内未设置安全出口疏散指示标志; 4. 宿舍楼安全出口指示标志使用国家明令淘汰的消防产品;	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00337号)	无
119	东营市富蓬化工有限公司	刘虎、林宝军	2013-9-4	厂区	灭火器损坏	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00336号)	处罚10000元
120	天华实业集团湖东邳城	林宝军、刘虎	2013-9-4	施工工地	临时查封复查	无	无
121	山东瑞升建设有限公司湖东邳城二期	林宝军、刘虎	2013-9-4	施工工地	临时查封复查	无	无
122	山东圣泽建设有限公司湖东邳城	林宝军、刘虎	2013-9-5	施工工地	临时查封复查	无	无

广饶县公安消防大队

123	广饶县大王镇西营幼儿园	林宝军、夏克全	2013-9-9	宿舍、餐厅	一层东侧安全出口锁闭、楼梯间堆放杂物；疏散通道堆放杂物；应急照明、疏散指示标志配置数量不足；睡眠室外窗设置栅栏	下发责令改正通知书 （[2013]第0340号）	无
124	广饶县职业中等专业学校	林宝军、夏克全	2013-9-9	宿舍、餐厅	应急照明灯未设置；宿舍楼安全出口、指示标志损坏，餐厅内未设置安全出口指示标志	下发责令改正通知书 （[2013]第0341号）	无
125	广饶凯银饭店	王想、刘虎	2013-9-9	餐馆	复查合格	无	无
126	广饶县十里香酒店	王想、刘虎	2013年9月9日	餐馆	复查合格	无	无
127	广饶县李鹤镇十里村包子铺	王想、刘虎	2013年9月9日	餐馆	复查合格	无	无
128	广饶县十里人家饭店	王想、刘虎	2013年9月9日	餐馆	复查合格	无	无
129	广饶人家酒店	王想、刘虎	2013年9月9日	餐馆	复查合格	无	无
130	山东金宇建筑集团有限公司清华家园工地	刘虎、王想	2013年9月9日	施工工地	使用泡沫彩钢板搭建临时用房	下发责令改正通知书 （[2013]第0342号）	无

131	广饶县大王镇 实验中学	林宝军、 夏克全	2013年9月9日	宿舍、餐厅	厨房内设置宿舍且存放大量液化气瓶；应急照明、疏散指示标志未设置；液化气瓶软管老化；厨房内液化气瓶存放间及宿舍应用实体墙分隔	下发责令改正 通知书 （[2013]第 0342号）	无
132	广饶县花官镇 中心初中	林宝军、 夏克全	2013年9月9日	宿舍、餐厅	燃料油罐区堆放杂物；燃料油储存间设置宿舍	下发责令改正 通知书 （[2013]第 0343号）	无
133	花官镇中心小 学	林宝军、 夏克全	2013年9月9日	宿舍、餐厅	教师餐厅采用泡沫彩钢板搭建；厨房与液化气瓶存储间应用实体墙分隔	下发责令改正 通知书 （[2013]第 0344号）	无
134	金岭国际大酒 店	刘虎、王 想	2013年9月9日	饭店	灭火器损坏；疏散指示标志设置不符合要求（立即）。防火门未加装闭门器；自动灭火系统存在故障点	下发责令改正 通知书 （[2013]第 0350号）	无
135	广饶县东方宾 馆有限责任公 司	夏克全、 林宝军	2013年9月9日	宾馆	消防车通道占用；应急照明灯损坏；灭火器损坏；灭火器压力不足	下发责令改正 通知书 （[2013]第 0345号）	无

136	东营市鲁星新天地国际影城有限公司	刘虎、王想	2013年9月9日	影城	应急照明灯设置不符合标准；疏散指示标志损坏；遮挡室内消防栓；灭火器损坏；防火门闭门器损坏。	下发责令改正通知书 （[2013]第0351号）	无
137	广饶宾馆	夏克全、林宝军	2013年9月9日	宾馆	占用疏散通道；应急照明灯损坏	下发责令改正通知书 （[2013]第0346号）	无
138	广饶县新世纪超市商贸有限公司	夏克全、林宝军	2013年9月9日	超市	应急照明灯数量不足；安全出口堆放杂物；部分灭火器压力不足	下发责令改正通知书 （[2013]第0347号）	无
139	东营同安胸外科医院	刘虎、王想	2013年9月9日	医院	应急照明灯损坏；灭火器压力不足；占用疏散通道	下发责令改正通知书 （[2013]第0354号）	无
140	广饶县人民医院	夏克全、林宝军	2013年9月9日	医院	占用消防车通道；门窗设置栅栏；疏散指示标志损坏	下发责令改正通知书 （[2013]第0348号）	无
141	东营市正骨医院	刘虎、王想	2013年9月9日	医院	灭火器数量不足	下发责令改正通知书 （[2013]第0356号）	无



142	广饶县中医院	刘虎、王想	2013年9月9日	医院	安全出口未向疏散方向开启	下发责令改正通知书 ([2013]第0355号)	无
143	东营市华泰大厦有限责任公司	王想、刘虎	2013年9月10日	宾馆	复查合格	无	无
144	广饶县咏乐迪餐饮娱乐城	刘虎、林宝军	2013年9月10日	歌厅	复查合格	无	无
145	大王宾馆	王想、刘虎	2013年9月10日	宾馆	复查合格	无	无
146	山东瑞升建筑集团有限公司清华家园	刘虎、王想	2013年9月11日	施工工地	使用泡沫彩钢板搭建临时用房	下发责令改正通知书 ([2013]第0353号)	无
147	山东圣泽建设有限公司清华家园工地	刘虎、王想	2013年9月11日	施工工地	使用泡沫彩钢板搭建临时用房	下发责令改正通知书 ([2013]第0352号)	无
148	东营市东岳建筑工程有限公司良远商务中心	夏克全、王想	2013年9月11日	施工工地	复查合格	无	无
149	山东华茂园林工程有限公司	林宝军、刘虎	2013-9-11 2013-9-12 2013-9-12 2013-9-13	施工工地	复查合格	无	无

150	重庆勤王川菜馆	林宝军、刘虎	2013-9-11 2013-9-12 2013-9-12 2013-9-14	餐馆	复查合格	无	无
151	广饶兴田建安有限责任公司金岭水岸华庭二期	王想、刘虎	2013-9-11 2013-9-12 2013-9-12 2013-9-15	施工工地	复查合格	无	无
152	玉山饭店	王想、刘虎	2013-9-11 2013-9-12 2013-9-12 2013-9-16	餐馆	复查合格	无	无
153	百苑风味食府	林宝军、刘虎	2013-9-11 2013-9-12 2013-9-12 2013-9-17	餐馆	复查合格	无	无
154	广北农场液化石油气站	王想、刘虎	2013年9月13日	加气站	复查合格	无	无
155	东营市东岳建筑工程有限公司同泰小区1#、19#楼(复查) [复查合格]	林宝军、夏克全	2013年9月16日	施工工地	复查合格	无	无

156	山东凯泽宏信建筑有限公司同泰小区20#、21#楼	林宝军、夏克全	2013年9月16日	施工工地	复查合格	无	无
157	咏乐迪餐饮娱乐城	林宝军、夏克全	2013年9月16日	歌厅	1. 餐厅外窗设栅栏窗; 2. 楼梯间堆放杂物; 3. 餐厅与楼梯间之间应设防火门。	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00359号)	无
158	广饶县祥润宾馆	刘虎、王想	2013年9月16日	宾馆	1. 防火门闭门器损坏; 2. 消火栓内无水; 3. 缺少安全出口标志; 4. 封闭楼梯间内有杂物; 5. 房间内缺少逃生面罩。	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00361号)	无
159	广饶县百合驿站连锁酒店	刘虎、王想	2013年9月16日	宾馆	1. 房间内无逃生面罩; 2. 防火门无闭门器; 3. 疏散楼梯间放置杂物; 4. 房间内无疏散示意图; 5. 缺少安全出口标志。	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00360号)	无
160	广饶县亿祥商务宾馆	刘虎、王想	2013年9月16日	宾馆	1. 房间内无疏散示意图; 2. 房间内无逃生面罩; 3. 无独立式火灾报警器	下发责令改正通知书 ([2013] 第 00362号)	无

161	广饶县正安路广悦堂养生堂	林宝军、夏克全	2013年9月16日	营业室	部分疏散指示标志损坏	下发责令改正通知书 ([2013]第00358号)	无
162	第一线网络休闲会所	林宝军、夏克全	2013年9月16日	营业室	安全出口标志不亮	下发责令改正通知书 ([2013]第00357号)	无
163	飘香石锅鱼	林宝军、刘虎	2013年9月17日	餐馆	复查合格	无	无
164	广饶县云喜生态园	林宝军、刘虎	2013年9月17日	餐馆	复查合格	无	无
165	广饶县中医院	刘虎、王想	2013年9月17日	医院	复查合格	无	无
166	东营市正骨医院	刘虎、王想	2013年9月17日	医院	复查合格	无	无
167	广饶华悦酒店管理有限公司	王想、刘虎	2013年9月18日	宾馆	检查合格	无	无
168	广饶县鸿嘉商务宾馆	王想、刘虎	2013年9月18日	宾馆	1. 电梯间前室、疏散楼梯间堆放杂物; 2. 灭火器过期未检修	下发责令改正通知书 ([2013]第00363号)	无
169	东营金岭置业有限公司金岭国际大酒店	王想、刘虎	2013年9月19日	宾馆	1. 部分灭火器损坏; 2. 自动消防设施未签订维保合同	下发责令改正通知书 ([2013]第00364号)	无
170	广饶县国际会展中心	王想、刘虎	2013年9月19日	展馆	1. 自动消防设施有故障点; 2. 安全疏散指示标志部分损坏	下发责令改正通知书 ([2013]第00365号)	无

171	广饶县稻庄镇E时代商务宾馆	王想、刘虎	2013年9月19日	宾馆	1. 房间内无疏散逃生示意图; 2. 房间内无请勿卧床示意牌	下发责令改正通知书 ([2013]第00366号)	无
172	广饶县e时代网吧	刘虎、王想	2013年9月19日	网吧	安全出口标志损坏	下发责令改正通知书 ([2013]第00367号)	无
173	东营金田小商品市场发展有限公司	王想、刘虎	2013年9月20日	市场	1. 消防车通道堵塞; 2. 防火检查主体错误; 3. 部分疏散通道堵塞; 4. 泵房应急照明损坏; 5. 值班人员不符合要求; 6. 探测器使用超过3年未清洗; 7. 稳压泵损坏; 8. 自动喷水灭火系统给水管线损坏; 湿式报警阀与电表间设置在同一场所	下发责令改正通知书 ([2013]第00368号)	无
174	广饶县糖果娱乐行	王想、刘虎	2013年9月20日	歌厅	1. 灭火器超期未检修; 2. 包间内应设置应急照明灯	下发责令改正通知书 ([2013]第00370号)	无

175	广饶县傅家路海峰宾馆	王想、刘虎	2013年9月20日	宾馆	1. 房间内无疏散逃生示意图及卧床吸烟示意牌; 2. 电气线路敷设不符合要求; 3. 疏散通道堆放杂物; 4. 灭火器超期未检修	下发责令改正通知书 ([2013]第00369号)	无
176	广饶县桔子香水主题宾馆	刘虎、夏克全	2013年9月21日	宾馆	房间内缺少逃生面罩	下发责令改正通知书 ([2013]第00372号)	无
177	广饶县万佳网络振邦连锁店	刘虎、夏克全	2013年9月21日	网吧	安全出口上锁	下发责令改正通知书 ([2013]第00373号)	无
178	金岭国际大酒店	刘虎、王想	2013年9月22日	宾馆	复查合格	无	无
179	东营市鲁星新天地国际影城有限公司	刘虎、王想	2013年9月22日	影城	复查合格	无	无
180	东营区东城良子健身沐足店	许维明、刘广阔	2013. 8. 26	整体	复查不合格	下发责令限期改正通知书 ([2013]第00416号)	无
181	东营开发区凤凰传奇足浴养生馆	刘广阔、许维明	2013. 8. 26	整体	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。	下发责令立即改正通知书 ([2013]第00417号)	无

182	胜利油田奥凯龙公司东方俱乐部	董俯辰、刘圆	2013.8.26	整体	复查合格	复查合格	无
183	东营市光彩大厦	董俯辰、刘圆	2013.8.27	整体	复查合格	复查合格	无
184	东营市光明家具有限责任公司	许维明、刘广阔	2013.8.27	整体	复查不合格	下发责令限期改正通知书([2013]00178号)	无
185	东营市客易达商务宾馆	刘广阔、洪娟	2013.8.27	整体	复查合格	复查合格	无
186	东营开发区天之韵足浴保健会所	许维明、刘广阔	2013.8.27	整体	设置员工宿舍	下发行政处罚决定书东区公(消)决字[2013]第0040号	责令停止营业, 罚款10000元
187	东营区明月沐足	刘广阔、许维明	2013.8.27	整体	复查不合格	下发责令限期改正通知书([2013]第00238号)	无
188	东营开发区家富富侨足浴健康会所	许维明、刘圆	2013.8.27	整体	占用散通道、安全出口。	下发责令立即改正通知书([2013]第00418号)	罚款5000元
189	海燕 网吧	刘广阔、许维明	2013.8.27	整体	复查不合格	下发责令限期改正通知书([2013]第00236号)	无

190	东营区东城龙运足浴城	许维明、洪娟	2013.8.28	整体	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	下发责令立即改正通知书([2013]第00419号)	罚款5000元
191	东营和悦酒店管理有限公司	许维明、洪娟	2013.8.28	整体	合格	合格	无
192	东营区润生宾馆	洪娟、许维明	2013.8.28	整体	合格	合格	无
193	东营区东城富侨沐足会所	许维明、刘圆	2013.8.29	整体	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	下发责令立即改正通知书([2013]第00420号)	罚款5000元
194	东营区明月沐足	许维明、刘广阔	2013.9.1	整体	设置员工宿舍	下发行政处罚决定书东区公(消)决字[2013]第0044号	责令停止营业,罚款10000元
195	东方肥牛王	董俯辰、洪娟	2013.9.2	整体	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	下发责令立即改正通知书([2013]第00421号)	无
196	东营区黄楠树川味酒楼	董俯辰、洪娟	2013.9.2	整体	消防设施、器材配置、设置不符合标准	下发责令立即改正通知书([2013]第00423号)	无
197	山东地球村置业有限公司	董俯辰、洪娟	2013.9.2	整体	占用疏散通道、安全出口;员工“四个能力”掌握不全。	下发责令立即改正通知书([2013]第00424号)	无



198	东营水韵茗茶	董俯辰、洪娟	2013.9.2	整体	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；员工“四个能力”掌握不全。	下发责令立即改正通知书（[2013]第00425号）	无
199	东营区鲁华宾馆	董俯辰、洪娟	2013.9.2	整体	“四个能力”标识化不全	下发责令立即改正通知书（[2013]第00422号）	无
200	乔氏沐足养生会所	董俯辰、洪娟	2013.9.2	整体	一楼东缺“安全出口”标志。	下发责令立即改正通知书（[2013]第00428号）	无
201	东营区哨头村幼儿园	刘圆、许维明	2013.9.3	整体	合格	合格	无
202	辛店街道恒韵阳光幼儿园	刘圆、许维明	2013.9.3	整体	合格	合格	无
203	东营区辛店街道办事处情情幼儿园	刘圆、许维明	2013.9.3	整体	占用消防车通道	下发责令立即改正通知书（[2013]第00426号）	无
204	东营区辛店街道玛琅馨艺幼儿园	刘圆、许维明	2013.9.3	整体	占用消防车通道	下发责令立即改正通知书（[2013]第00427号）	无

205	山东建设建工集团消防工程有限公司	董俯辰、洪娟	2013.9.3	整体	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；员工“四个能力”掌握不全。	下发责令立即改正通知书（[2013]第00429号）	无
206	东营区好乐家副食百货超市	董俯辰、洪娟	2013.9.4	整体	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准	下发责令立即改正通知书（[2013]第00431号）	无
207	东营区旭香茶行	刘广阔、刘圆	2013.9.4	整体	1、灭火器旁边堆放杂物；2、员工“四个能力”掌握不全。3、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。	下发责令立即改正通知书（[2013]第00430号）	无
208	东营区水来香茗茶	刘广阔、刘圆	2013.9.4	整体	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；灭火器旁堆放杂物。	下发责令立即改正通知书（[2013]第00435号）	无
209	东营区乐福堂大药店	董俯辰、洪娟	2013.9.4	整体	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。	下发责令立即改正通知书（[2013]第00432号）	无

210	东营区神农茶叶经营部	董俯辰、洪娟	2013.9.4	整体	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准	下发责令立即改正通知书([2013]第00433号)	无
211	东营裕泰双龙茶庄	刘广阔、刘圆	2013.9.4	整体	灭火器旁堆放杂物。	下发责令立即改正通知书([2013]第00436号)	无
212	东营槟香粮油食品店	刘广阔、刘圆	2013.9.4	整体	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准	下发责令立即改正通知书([2013]第00437号)	无
213	东营市东赵大厦	董俯辰、洪娟	2013.9.4	整体	1、自动控制柜有故障点；2、末端试水压力不足；3、室内消火栓压力不足；4、部分闭门器损坏。5、一楼安全出口锁闭；6、消防车通道被车棚占用。7、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。	下发责令立即改正通知书([2013]第00434号)；下发责令限期改正通知书([2013]第00434号)	无
214	东营区重庆家富富侨按摩连锁店	许维明、刘广阔	2013.9.4	整体	合格	合格	无

215	东营水云阁健康水疗有限公司	许维明、刘广阔	2013.9.4	整体	1、四层走廊喷头安装错误；2、报警阀功能运行不正常；3、二层喷头设置不正确。4、中控室只有1人值班。	下发责令限期改正通知书([2013]第00438号)	无
216	东营银座商城有限公司	刘圆、洪娟	2013.9.4	整体	1、三楼东侧楼梯堆放杂物；2、部分灭火器超期未检修；3、三楼疏散指示标志损坏。	下发责令限期改正通知书([2013]第00442号)	无
217	东营嘉蚨餐饮西二路滇菌之家	许维明、刘广阔	2013.9.5	整体	1、二层走道未设置应急照明灯；2、一楼楼梯下存放液化气瓶。	下发责令限期改正通知书([2013]第00439号)	无
218	东营区大味道饭店	刘广阔、许维明	2013.9.5	整体	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、员工“四个能力”掌握不全。	下发责令立即改正通知书([2013]第00440号)	无

219	东营区小羔羊火锅青岛路店	刘广阔、许维明	2013.9.5	整体	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、员工“四个能力”掌握不全。	下发责令立即改正通知书（[2013]第00441号）	无
220	辛店街道办事处中学	刘圆、洪娟	2013.9.5	整体	占用消防车通道。	下发责令立即改正通知书（[2013]第00443号）	无
221	东营市安吉加油加气站	洪娟、刘圆	2013.9.5	整体	灭火器压力不足，设置不规范。	下发责令限期改正通知书（[2013]第00445号）	无
222	中国建设银行股份有限公司东营市分行	洪娟、刘圆	2013.9.5	整体	1、消防控制室无持证人员值班；2、控制柜缺少打印纸；3、十层消防水带有破损；4、消防控制室堆放杂物；5、二层探测器因漏水故障屏蔽；6、末端试水压力偏小；7、喷淋泵无法正常启动。	下发责令限期改正通知书（[2013]第00446号）	无

223	东营博爱妇产科医院	许维明、董俯辰	2013.9.5	整体	1、一至三层未划分防火分区；2、消防中控室无人值班；3、室内消火栓损坏。4、自动消防设施无法正常运行；5、门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物。6、未进行竣工消防备案。	下发责令限期改正通知书([2013]第00444号)	无
224	东营区文汇街道翼睿幼儿园	刘圆、洪娟	2013.9.5	整体	挪用消防设施、器材。	下发责令立即改正通知书([2013]第00448号)	无
225	东营区广源发礼品商行	洪娟、刘圆	2013.9.6	整体	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、员工“四个能力”掌握不全。	下发责令立即改正通知书([2013]第00447号)	无
226	东营市东城开口笑风味餐馆	许维明、刘广阔	2013.9.9	整体	复查合格	复查合格	无
227	山东恒基消防安全工程有限公司东营分公司	董俯辰、许维明	2013.9.9	整体	违法施工降低消防施工质量	下发行政处罚决定书 东区公(消)决字[2013]第0045号	责令停止施工，罚款10000元

228	东营区大商洗浴健康俱乐部	许维明、洪娟	2013.9.9	整体	消防设施配置不符合标准	下发责令立即改正通知书([2013]第00450号)	无
229	东营区百盛金曲餐饮娱乐有限公司	许维明、刘广阔	2013.9.9	整体	1、占用疏散通道；2、部分员工使用消防设施不熟悉	下发责令立即改正通知书([2013]第00452号)；下发责令限期改正通知书([2013]第00452号)	无
230	东营市东赵大厦	董俯辰、洪娟	2013.9.9	整体	复查合格	复查合格	无
231	东营银座商城有限公司	董俯辰、洪娟	2013.9.9	整体	1、占用疏散通道；2、消防控制室值班人员数量不足3、部分员工使用消防设施不熟悉	下发责令立即改正通知书([2013]第00449号)；下发责令限期改正通知书([2013]第00449号)	无
232	东营区香山招待所	董俯辰、洪娟	2013.9.9	整体	1、占用疏散通道；2、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准	下发责令立即改正通知书([2013]第00451号)；下发责令限期改正通知书([2013]第00451号)	无

东营区公安消防大队

233	东营区东城富侨沐足会	刘广阔、许维明	2013.9.10	整体	复查合格	复查合格	无
234	鲁家商务宾馆	刘广阔、许维明	2013.9.10	整体	占用疏散通道	下发责令立即改正通知书([2013]第00453号)	无
235	东营区新浪潮宾馆太行山路店	许维明、刘广阔	2013.9.10	整体	1、占用疏散通道；2、消防控制室值班人员数量不足	下发责令立即改正通知书([2013]第00456号)；下发责令限期改正通知书([2013]第00456号)	无
236	东营市好乐星酒店	刘广阔、刘圆	2013.9.10	整体	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	下发责令立即改正通知书([2013]第00454号)	无
237	东营市好乐星酒店太行山路分店	刘广阔、刘圆	2013.9.10	整体	1、占用疏散通道；2、人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；3、二楼东侧楼梯间设有培训教室。	下发责令立即改正通知书([2013]第00455号)；下发责令限期改正通知书([2013]第00455号)	无



238	东营区新浪潮宾馆北二路店	董俯辰、许维明	2013.9.12	整体	1、一楼东侧通道有杂物；2、五楼消防栓栓口未保持完好有效。	下发责令限期改正通知书（[2013]第00459号）	无
239	秦邦面馆	洪娟、刘圆	2013.9.12	整体	灭火器配置不符合标准	下发责令立即改正通知书（[2013]第00457号）	无
240	东营区嘉年华洗浴中心	董俯辰、许维明	2013.9.12	整体	二楼东侧房间内、楼道缺少独立式感烟探测器。	下发责令限期改正通知书（[2013]第00460号）	无
241	东营秦邦餐饮有限公司	洪娟、刘圆	2013.9.12	整体	1、“安全出口”设置类型不符合标准；2、灭火器配置不符合标准	下发责令限期改正通知书（[2013]第00458号）	无
242	青岛肯德基有限公司	洪娟、刘圆	2013.9.12	整体	1、灭火器超期；2、员工“四个能力”掌握不熟悉	下发责令立即改正通知书（[2013]第00466号）；下发责令限期改正通知书（[2013]第00466号）	无
243	东营区新科网吧	刘广阔、许维明	2013.9.12	整体	1、灭火器被挪用；2、员工“四个能力”掌握不熟悉	下发责令立即改正通知书（[2013]第00461号）	无

244	东营区鹏泰洗浴中心	董俯辰、刘圆	2013.9.12	整体	1、四楼室内消防栓栓口未保持完好有效；2、四楼、三楼西侧楼道有杂物。	下发责令限期改正通知书（[2013]第00468号）	无
245	东营区金泰洗浴宾馆	刘广阔、许维明	2013.9.12	整体	1、二楼大厅采用聚氨酯泡沫夹芯板搭建；2、房间内缺少火灾逃生面具	下发责令限期改正通知书（[2013]第00462号）	无
246	东营区盛都快捷宾馆	刘广阔、许维明	2013.9.12	整体	1、五楼设置员工集体宿舍；2、二楼至四楼楼层设地毯。	下发责令限期改正通知书（[2013]第00469号）	无
247	东营区东方夏威夷足浴馆	刘广阔、许维明	2013.9.12	整体	1、一至三楼走廊未设置消防应急照明灯、疏散指示标志；2、无灭火器；3、一至三楼走廊铺设未经阻燃处理的地毯；4、三楼设置员工集体宿舍。	下发责令限期改正通知书（[2013]第00463号）	无
248	东营市顺星网吧	刘广阔、许维明	2013.9.13	整体	1、占用消防车通道	下发责令立即改正通知书（[2013]第00464号）	无

249	碧海英才幼儿园	刘圆、许维明	2013.9.13	整体	1、占用疏散通道；2、员工“四个能力”掌握不熟悉	下发责令立即改正通知书（[2013]第00470号）	无
250	鲁味坊	刘广阔、许维明	2013.9.13	整体	占用疏散通道；	下发责令立即改正通知书（[2013]第00465号）	无
251	东营鸿丰餐饮服务有限责任公司新区分公司	许维明、刘广阔	2013.9.13	整体	1、占用消防车通道	下发责令立即改正通知书（[2013]第00467号）	无
252	东营区小天使网吧	董俯辰、洪娟	2013.9.13	整体	1、缺独立式感烟报警探测器；2、设有防盗窗；3、占用疏散通道	下发责令立即改正通知书（[2013]第00471号）；下发责令限期改正通知书（[2013]第00471号）	无
253	东营区先锋网吧	刘广阔、许维明	2013.9.13	整体	占用疏散通道、安全出口。	下发责令立即改正通知书[2013]第00472号	无
254	东营四方石油化工有限责任公司	刘广阔、许维明	2013.9.13	整体	占用消防车通道。	下发责令立即改正通知书[2013]第00473号	无

255	胜利油田胜大超市东营区新区店	刘广阔、许维明	2013.9.13	整体	占用疏散通道、安全出口。	下发责令立即改正通知书[2013]第00474号	无
256	东营银座商城有限公司	刘圆、洪娟	2013.9.15	整体	复查合格	复查合格	无
257	东营尚氏紫荆酒店有限公司	刘广阔、许维明	2013.9.16	整体	中控室无人值班	下发责令立即改正通知书[2013]第00480号	无
258	东营区小城故事酒店	刘广阔、许维明	2013.9.16	整体	占用疏散通道、安全出口	下发责令立即改正通知书[2013]第00481号	无
259	东营区金湖银河酒店	刘圆、洪娟	2013.9.16	整体	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、缺少两部消防水泵。	下发责令立即改正通知书[2013]第00476号；下发责令限期改正通知书[2013]第00476号	无
260	东营区柏悦庭商务宾馆	刘广阔、许维明	2013.9.16	整体	1、封闭疏散通道、安全出口。	下发责令立即改正通知书[2013]第00483号	无
261	东营市好乐星酒店	刘广阔、许维明	2013.9.16	整体	占用疏散通道、安全出口	下发责令立即改正通知书[2013]第00485号	无

262	东营市东营区安然食府	刘广阔、许维明	2013.9.16	整体	占用疏散通道、安全出口	下发责令立即改正通知书[2013]第00489号	无
263	东营区新浪潮宾馆	洪娟、刘圆	2013.9.16	整体	1、挪用消防设施、器材；2、占用疏散通道、安全出口。	下发责令立即改正通知书[2013]第00478号	无
264	东营北海商务酒店有限公司	刘广阔、许维明	2013.9.16	整体	挪用消防设施、器材	下发责令立即改正通知书[2013]第00487号	无
265	东营区科达伟才幼儿园	刘圆、洪娟	2013.9.16	整体	挪用消防设施、器材	下发责令立即改正通知书[2013]第00479号	无
266	东营金海渔港	刘广阔、许维明	2013.9.16	整体	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。	下发责令立即改正通知书[2013]第00490号	无
267	东营区水手港湾网吧	洪娟、许维明	2013.9.16	整体	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、人员密集场所外墙门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物。	下发责令立即改正通知书[2013]第00475号；下发责令限期改正通知书[2013]第00475号	无
268	东营市安吉加油加气站	洪娟、刘圆	2013.9.16	整体	复查合格	复查合格	无

269	东营维尼餐饮娱乐有限公司	洪娟、刘圆	2013.9.16	整体	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责。	下发责令立即改正通知书[2013]第00477号；下发责令限期改正通知书[2013]第00477号	无
270	东营银座商城有限公司	许维明、董俯辰	2013.9.16	整体	占用疏散通道、安全出口	下发责令立即改正通知书[2013]第00484号	无
271	东营丽晶大酒店有限公司	许维明、董俯辰	2013.9.16	整体	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	下发责令立即改正通知书[2013]第00486号	无
272	山东银座佳驿酒店有限公司 东营西三路店	洪娟、刘圆	2013.9.16	整体	1、占用疏散通道、安全出口； 2、五到六楼楼梯间缺少防火门（乙级）。	下发责令立即改正通知书[2013]第00482号； 下发责令限期改正通知书[2013]第00482号	无
273	东营蓝海新悦大饭店有限责任公司	许维明、董俯辰	2013.9.16	整体	挪用消防设施、器材	下发责令立即改正通知书[2013]第00488号	无

274	东营区百盛园酒店	许维明、董俯辰	2013.9.17	整体	占用消防车通道	下发责令立即改正通知书[2013]第00496号	无
275	东营区双双悦来旅馆	刘圆、许维明	2013.9.17	整体	占用疏散通道、安全出口	下发责令立即改正通知书[2013]第00491号	无
276	东营市东宇网吧	刘圆、许维明	2013.9.17	整体	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	下发责令立即改正通知书[2013]第00492号	无
277	东营区小渔港酒店	董俯辰、刘圆	2013.9.17	整体	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	下发责令立即改正通知书[2013]第00495号	无
278	东营市中森教育培训学校	刘圆、许维明	2013.9.17	整体	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	下发责令立即改正通知书[2013]第00493号	无
279	东营嘉蚨餐饮西二路滇菌之家	许维明、刘广阔	2013.9.17	整体	复查合格	复查合格	无
280	东营开发区弘旭宾馆	刘圆、许维明	2013.9.18	整体	合格	合格	无
281	东营区泰尔佳宾馆	刘广阔、许维明	2013.9.18	整体	占用疏散通道、安全出口	下发责令立即改正通知书[2013]第00497号	无

282	东营市海阔天空酒店有限公司	洪娟、许维明	2013.9.18	整体	占用、封闭疏散通道、安全出口	下发责令立即改正通知书[2013]第00494号	无
283	东营市顺星网吧	洪娟、许维明	2013.9.19	整体	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、“四个能力”建设标牌脱落；3、未及时记录防火巡查记录。	下发责令立即改正通知书[2013]第00498号	无
284	东营区尚巢精品酒店	洪娟、许维明	2013.9.19	整体	1、挪用消防设施、器材；2、六楼室内消火栓无水。	下发责令立即改正通知书[2013]第00499号；下发责令限期改正通知书[2013]第00499号	无
285	东营区新百度商务宾馆	洪娟、许维明	2013.9.19	整体	未按要求悬挂消防安全合格证；二楼东侧安全出口封闭；二楼东侧疏散楼梯被占用。207房间无防烟面具；感烟装置存在故障；员工不会使用灭火器。	下发责令限期改正通知书[2013]第00500号	无



286	东营爱尊客酒店有限公司	刘广阔、许维明	2013.9.20	整体	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；3、占用疏散通道、安全出口；4、消防控制室无人值班；5、联动控制设备运行不正常。	下发责令立即改正通知书[2013]第00501号；下发责令限期改正通知书[2013]第00501号	无
287	东营区好再来宾馆	刘广阔、许维明	2013.9.20	整体	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准	下发责令立即改正通知书[2013]第00502号	无
288	东营琴尔商旅酒店管理有限公司	许维明、刘广阔	2013.9.21	整体	1、部分疏散指示标志安装错误；2、五层室外疏散出口处未设置安全出口标志；3、四层室内消火栓栓口安装错误。4、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。	下发责令立即改正通知书[2013]第00503号；下发责令限期改正通知书[2013]第00503号	无

289	东营市百丽商务酒店有限公司	许维明、刘广阔	2013.9.21	整体	占用疏散通道、安全出口；室内消火栓无水。	下发责令立即改正通知书[2013]第00504号；下发责令限期改正通知书[2013]第00504号	无
290	东营市好乐星酒店太行山路分店	许维明、刘广阔	2013.9.21	整体	1、楼道与仓库分隔部位应为甲级防火门。2、占用疏散通道、安全出口。	下发责令立即改正通知书[2013]第00505号；下发责令限期改正通知书[2013]第00505号	无
291	鑫亿商务宾馆	冉立山、王伟	2013.8.26	大厅	复查合格	复查合格	无
292	东营市临海园大酒店	冉立山、王伟	2013.8.27	大厅	复查合格	复查合格	无
293	东营市海科瑞林化工有限公司	赵涛、冉立山	2013.9.2	宿舍 办公楼	1.宿舍楼四楼中间安全出口封闭堵塞；2.三楼安全出口指示标志未保持完好有效；3.一楼应急照明未保持完好有效。	责令改正通知书【2013】第00224号	无
294	鑫亿商务宾馆	赵涛、冉立山	2013.9.3	一楼	解除临时查封的检查	复查合格	无

295	东营市海科瑞林化工有限公司	赵涛、冉立山	2013.9.4	办公楼	复查合格	复查合格	无
296	冠能阀门集团有限公司	冉立山、赵涛	2013.9.6	办公楼	1、办公楼通餐厅连廊防火门未设置闭门器； 2、办公楼、宿舍、厂房疏散指示标志未保持完好有效； 3、宿舍通往餐厅连廊安全出口、宿舍一至三层安全出口未按要求设置防火门； 4、宿舍楼梯应设置防火门； 5、灭火器配备不足、设置不符合消防技术规范。	责令改正通知书【2013】第00225号	无
297	东营市临海园大酒店	冉立山、赵涛	2013.9.9	大厅一楼	1、一楼室内消防栓无水； 2、无防火检查、巡查记录、员工培训记录。	责令改正通知书【2013】第00226号	无

298	东营港经济开发区港都宾馆	冉立山、赵涛	2013.9.9	大厅	1、一楼外窗设置影响逃生灭火救援的障碍物； 2、一楼二楼三楼使用可燃材料装饰。	责令改正通知书【2013】第00228号	处罚伍佰元人民币
299	港一楼宾馆	冉立山、赵涛	2013.9.16	一楼	1.消防安全巡查记录填写不及时； 2.一楼疏散通道安全出口被占用。	责令改正通知书【2013】第00229号	无
300	金港湾商务宾馆	冉立山、赵涛	2013.9.16	大厅	1.灭火数量配备不足； 2.灭火和应急疏散预案案，无防火巡查检查记录； 3.电器线路铺设不符合消防技术标准。	责令改正通知书【2013】第00230号	无
301	东营市亚通石化有限公司	冉立山、赵涛	2013.9.18	厂区	1.厂区厂房内的应急照明未保持完好有效。	责令改正通知书【2013】第00233号	无
302	山东德阳化工有限公司	王伟、冉立山	2013.9.19	消防控制室	1.消防控制室无人值班； 2.灭火器无保养记录。	责令改正通知书【2013】第00232号	无

东营港消防大队

303	东营科宏化工有限公司	冉立山、 王伟	2013.9.20	消防控制室	1. 消防控制室无人值班； 2. 灭火器无检查维护保养记录； 3. 办公楼一楼疏散指示标志未保持完好有效； 4. 无灭火和应急疏散与预案及员工消防安全培训； 5. 无防火巡查记录。	责令改正通知书【2013】第00234号	无
304	嘉禾商务宾馆	冉立山、 王伟	2013.9.20	一楼	1. 一楼大厅安全出口被占用； 2. 无员工消防安全培训记录； 3. 无防火检查、巡查记录； 4. 消防设施、器材、消防安全指示标志无定期组织维修保养记录。	责令改正通知书【2013】第00238号	无

305	东营东港海源商贸有限公司	冉立山、王伟	2013.9.20	一至三楼	1、一楼疏散通道被占用； 2、无员工消防安全培训记录； 3、灭火器无检查、维护保养记录； 4、消防设施、器材、消防安全指示标志无定期组织维修保养记录。	责令改正通知书【2013】第00237号	无
306	山东宝港国际液体化工码头有限公司	赵涛、冉立山	2013.9.21	办公楼	1.消防设施、器材、消防安全指示标志无定期组织维修保养记录； 2、办公楼一楼室内消火栓未保持完好有效； 3、无员工消防安全培训记录。	责令改正通知书【2013】第00236号	无

307	山东腾宇石化有限公司	赵涛、冉立山	2013.9.21	施工工地	1、安全出口被封闭； 2、灭火器压力不足，使用不合格消防产品； 3、擅自挪用灭火器； 4、无防火检查、巡查记录	责令改正通知书【2013】第00235号	无
308	东营港经济开发区金声KTV	王伟、冉立山	2013.9.19	九小场所	1、无消防安全制度； 2、无灭火和应急疏散预案； 3. 无防火检查、巡查记录； 4. 消防车通道不畅通； 5.、防火间距被占用； 6. 应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 7. 灭火器配置不符合标准压力不正常	责令改正通知书【2013】第00231号	无

309	东营港经济开发区洁洁游艺广场	王伟、冉立山	2013.9.22	大厅	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 3. 占用疏散通道、安全出口；	责令改正通知书【2013】第00239号	无
310	海航星网吧	冉立山、王伟	2013.9.22	营业厅	1. 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2. 应急照明不完好有效；	责令改正通知书【2013】第00240号	无
311	港荣旅馆	王伟、冉立山	2013.9.22	旅馆一楼	复查合格	无	无
312	东营港经济开发区港一楼宾馆	王伟、冉立山	2013.9.22	宾馆一楼	复查合格	无	无
313	四海气体	赵涛、冉立山	2013.9.22	厂区	复查合格	无	无
314	山东朋聚化工科技有限公司	赵涛、冉立山	2013.9.22	厂区	1、占用消防车通道； 2、施工工地未设安全警示牌。	责令改正通知书【2013】第00241号	无
315	东营市临海园大酒店	冉立山、赵涛	2013.9.22	一楼	复查合格	无	无
316	东营市亚通石化有限公司	冉立山、赵涛	2013.9.22	厂区	复查合格	无	无



317	大港湾宾馆	冉立山、 王伟	2013.9.22	大厅	复查合格	无	无
318	鑫亿商务宾馆	冉立山、 王伟	2013.9.22	一楼	1. 灭火器配置不符合标准、压力不正常；2、消防演练无记录；3、员工消防安全培训无记录；4. 防火检查、巡查无记录。	责令改正通知书【2013】第00242号	无
319	垦利县金泽轩商务宾馆	赵波，王璐	2013.8.27	营业区	遮挡室内消火栓	责令改正通知书(编号：[2013]第00382号)	无
320	垦利县阳光网吧	赵波，王璐	2013.8.27	营业区	挪用灭火器	责令改正通知书(编号：[2013]第00383号)	无
321	垦利县天露宾馆	赵波，王璐	2013.8.27	营业区	锁闭安全出口	责令改正通知书(编号：[2013]第00384号)	无
322	垦利县垦利街道办事处办草原肥羊府王子店	赵波，王璐	2013.8.27	营业区	门口设置影响疏散的铁栅栏	责令改正通知书(编号：[2013]第00385号)	无
323	垦利县垦利街道办事处办伟峰宾馆	王书文， 刘保安	2013.8.27	营业区	应急照明灯具未通电	责令改正通知书(编号：[2013]第00386号)	无

324	垦利垦利街道办事处草原肥羊府	王书文, 刘保安	2013. 8. 27	营业区	占用消防车通道	责令改正通知书(编号: [2013]第00387号)	无
325	垦利县垦利街道办通达旅馆	王书文, 刘保安	2013. 8. 27	营业区	疏散指示标志设置位置不符合规范要求	责令改正通知书(编号: [2013]第00388号)	无
326	垦利县垦利街道办正合宾馆	王书文, 刘保安	2013. 8. 27	营业区	窗户设置影响疏散的铁栅栏	责令改正通知书(编号: [2013]第00389号)	无
327	东营市鸿鹄工贸公司垦利宾馆	赵波, 王璐	2013. 9. 2	营业区	火灾报警控制器故障较多; 消防应急照明广播不能正常使用; 自动喷水灭火系统管道内无水	责令改正通知书(编号: [2013]第00390号)	无

东营支队

328	东营银座商城有限公司垦利分公司	赵波, 王璐	2013.9.2	营业区	消防控制室不能远程启动联动消防栓水泵、风机、喷淋泵; 三层防火卷帘故障; 漏电火灾报警系统运行不正常; 二层东消防栓启动泵按钮无法远程启动消防水泵; 二层3#排烟风机遮挡且风量过小; 一层东战役6号消防疏散通道;	责令改正通知书(编号:[2013]第00391号)	无
329	东营市和利时燃气有限公司	王书文, 刘保安	2013.9.2	营业区	配电室、水泵房内未配置应急照明灯具、疏散指示标志; 部分灭火器及时检修保养;	责令改正通知书(编号:[2013]第00392号)	无
330	东营信誉楼百货有限公司	赵波(主), 王璐	2013.9.3	营业区	防火卷帘起降不正常	责令改正通知书(编号:[2013]第00393号)	无
331	垦利县宝龙网吧	赵波(主), 王璐	2013.9.3	营业区	应急照明灯具未通电	责令改正通知书(编号:[2013]第00394号)	无

332	中国人民银行 垦利县支行	赵波 (主), 王璐	2013.9.3	营业区	锁闭安全出口	责令改正通知 书(编号: [2013]第 00397号)	无
333	东营市喜文化 餐饮集团有限 责任公司	王璐(主) 、刘保安	2013.9.3	营业区	合格	无	无
334	山东正汉生物 科技股份有限 公司	刘保安 (主)、王璐	2013.9.3	工地	垦利街道办新博 路88号新建综合 楼建设工程中违 法要求降低消防 技术标准施工, 外墙保温材料未 按规定采用A级 保温材料	垦公(消)决字 [2013]第0011 号	责令停止施 工,并处罚款 人民币壹万元 整的处罚
335	山东昆仑京博 能源有限公司	刘保安 (主)、王璐	2013.9.3	工地	垦利县经济开发 区华丰路与兴业 路交叉口建设的 金浩LNG加气站 建设工程未经消 防设计审核擅自 施工,已施工建 筑面积400平方 米	垦公(消)决字 [2013]第0010 号	责令停止施 工,并处罚款 人民币叁万元 整的处罚
336	中国工商银行 股份有限公司 垦利支行	赵波, 王璐	2013.9.4	营业区	员工“四个能力” 掌握不全	责令改正通知 书(编号: [2013]第 00398号)	无

337	山东省垦利第一中学	赵波, 王璐	2013.9.4	营业区	疏散通道堵塞	责令改正通知书(编号:[2013]第00399号)	无
338	山东省垦利实验中学	赵波, 王璐	2013.9.4	营业区	男生宿舍安全出口锁闭	责令改正通知书(编号:[2013]第00400号)	无
339	垦利县第一实验小学	赵波, 王璐	2013.9.4	营业区	应急照明灯具未保持完好有效	责令改正通知书(编号:[2013]第00401号)	无
340	垦利县第二实验小学	赵波, 王璐	2013.9.4	营业区	遮挡室外消火栓	责令改正通知书(编号:[2013]第00402号)	无
341	垦利县胜坨镇中学	王书文, 刘保安	2013.9.5	营业区	安全出口锁闭	责令改正通知书(编号:[2013]第00403号)	无
342	垦利县胜坨镇第一中心小学	王书文, 刘保安	2013.9.5	营业区	灭火器挪用	责令改正通知书(编号:[2013]第00404号)	无
343	垦利县郝家镇中心小学	王书文, 刘保安	2013.9.5	营业区	灭火器配置数量不足	责令改正通知书(编号:[2013]第00405号)	无

344	垦利县郝家镇西南联合小学	王书文, 刘保安	2013.9.5	营业区	占用消防车通道	责令改正通知书(编号:[2013]第00406号)	无
345	垦利县郝家镇东北联合小学	王书文, 刘保安	2013.9.5	营业区	员工“四个能力”掌握不全	责令改正通知书(编号:[2013]第00407号)	无
346	垦利县垦利街道中心小学	王书文, 刘保安	2013.9.5	营业区	灭火器旁边堆放杂物	责令改正通知书(编号:[2013]第00408号)	无
347	垦利县永安镇胜利希望小学	王书文, 刘保安	2013.9.5	营业区	电器线路铺设不符合规范要求	责令改正通知书(编号:[2013]第00409号)	无

348	东营银座商城有限公司垦利分公司(复查) [复查合格]	赵波, 王璐	2013.9.9	营业区	消防控制室不能远程启动联动消防栓水泵、风机、喷淋泵; 三层防火卷帘故障; 漏电火灾报警系统运行不正常; 二层东消防栓启动泵按钮无法远程启动消防水泵; 二层3#排烟风机遮挡且风量过小; 一层东战役6号消防疏散通道; (已整改)	责令改正通知书(编号: [2013]第00410号)	无
349	中国移动通信集团山东有限公司垦利分公司	王书文, 刘保安	2013.9.10	营业区	锁闭安全出口; 占用消防车通道; 员工“四个能力”掌握不全	责令改正通知书(编号: [2013]第00410号)	无
350	中国联合网络通信有限公司垦利县分公司	王书文, 刘保安	2013.9.10	营业区	堵塞疏散通道; 遮挡室内消火栓; 门口设置影响疏散的障碍物	责令改正通知书(编号: [2013]第00413号)	无

351	山东昆仑京博能源有限公司(复查)	刘保安,王璐	2013.9.10	营业区	该单位位于垦利县经济开发区华丰路与兴业路交叉口的金浩LNG加气站建设工程未经消防设计审核擅自施工。	合格	无
352	垦利县邮政局	王书文,刘保安	2013.9.10	营业区	疏散指示标志设置位置不符合规范要求; 应急照明灯具未保持完好有效; 挪用灭火器; 电器线路敷设不符合规范要求;	责令改正通知书(编号:[2013]第00412号)	无
353	山东正汉生物科技股份有限公司(复查)	刘保安,王璐	2013.9.10	营业区	该单位在垦利街道办新博路88号处新建综合楼建设工程中, 违法要求降低消防技术标准施工, 外墙保温材料未按规定采用A级保温材料。	合格	无



垦利县公安消防大队

354	山东和利时石化科技开发有限公司(复查)	王书文, 刘保安	2013.9.11	营业区	配电室、水泵房内未配置应急照明灯具、疏散指示标志; 部分灭火器未及时检修保养; (已整改)	合格	无
355	垦利县垦利街道办欢乐时光酒店	赵波, 王璐	2013.9.11	营业区	员工“四个能力”不熟悉	责令改正通知书(编号:[2013]第00413号)	无
356	垦利县金泽轩商务宾馆	赵波, 王璐	2013.9.11	营业区	门口设置影响疏散的门帘	责令改正通知书(编号:[2013]第00414号)	无
357	垦利万佳网络开心连锁店	赵波, 王璐	2013.9.11	营业区	车辆占用消防车通道	责令改正通知书(编号:[2013]第00415号)	无
358	垦利县天露宾馆	赵波, 王璐	2013.9.11	营业区	应急照明灯具未通电	责令改正通知书(编号:[2013]第00416号)	无
359	垦利县垦利街道办草原肥羊府王子店	赵波, 王璐	2013.9.11	营业区	厨房灭火器设置位置错误	责令改正通知书(编号:[2013]第00417号)	无

360	垦利县仙赞鲜羊肉馆	赵波, 王璐	2013. 9. 11	营业区	窗户设置影响疏散的铁栅栏	责令改正通知书(编号:[2013]第00418号)	无
361	垦利县垦利街道办事处草原肥羊府	赵波, 王璐	2013. 9. 11	营业区	门口设置影响疏散的门帘	责令改正通知书(编号:[2013]第00419号)	无
362	垦利县垦利街道办事处舒怡宾馆	王书文, 刘山山	2013. 9. 12	营业区	挪用灭火器	责令改正通知书(编号:[2013]第00420号)	无
363	垦利县垦利街道办事处小牧童火锅店	王书文, 刘山山	2013. 9. 12	营业区	燃气用具管路未定期维护保养	责令改正通知书(编号:[2013]第00421号)	无
364	垦利县郝家镇川菜馆	王书文, 刘山山	2013. 9. 12	营业区	无燃气用具维护记录	责令改正通知书(编号:[2013]第00422号)	无
365	垦利县郝家镇兰州牛肉拉面	王书文, 刘山山	2013. 9. 12	营业区	杂物堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号:[2013]第00423号)	无
366	垦利县郝家镇建东刀削面水饺店	王书文, 刘山山	2013. 9. 12	营业区	厨房电器线路敷设不符合规范要求	责令改正通知书(编号:[2013]第00424号)	无

367	垦利县郝家镇 美食每客	王书文, 刘山山	2013.9.12	营业区	燃气用具旁边堆 放杂物	责令改正通知 书(编号: [2013]第 00425号)	无
368	垦利县郝家镇 红满天石锅鱼	王书文, 刘山山	2013.9.12	营业区	灭火器被杂物遮 挡	责令改正通知 书(编号: [2013]第 00426号)	无
369	垦利街道办民 丰宾馆	赵波, 王 璐	2013.9.16	营业区	安全出口锁闭	责令改正通知 书(编号: [2013]第 00427号)	无
370	垦利县垦利街 道办御丰家常 菜	赵波, 王 璐	2013.9.16	营业区	厨房电器线路敷 设不符合规范要 求	责令改正通知 书(编号: [2013]第 00428号)	无
371	垦利县垦利街 道办红鑫快餐 店	赵波, 王 璐	2013.9.16	营业区	灭火器压力不足	责令改正通知 书(编号: [2013]第 00429号)	无
372	垦利县垦利街 道办文娟聚福 楼	赵波, 王 璐	2013.9.16	营业区	灭火器被杂物遮 挡	责令改正通知 书(编号: [2013]第 00430号)	无
373	垦利县垦利街 道办佳红制衣 部	赵波, 王 璐	2013.9.16	营业区	堵塞疏散通道	责令改正通知 书(编号: [2013]第 00431号)	无

374	垦利县垦利街道办华丰副食部	赵波, 王璐	2013.9.16	营业区	堵塞安全出口	责令改正通知书(编号:[2013]第00432号)	无
375	垦利县垦利镇新华盈干洗店	赵波, 王璐	2013.9.16	营业区	电器线路敷设不符合规范要求	责令改正通知书(编号:[2013]第00433号)	无
376	垦利县垦利街道办健春堂	赵波, 王璐	2013.9.16	营业区	灭火器压力足	责令改正通知书(编号:[2013]第00434号)	无
377	垦利县垦利镇好多鲜糖果店	赵波, 王璐	2013.9.16	营业区	占用消防车通道	责令改正通知书(编号:[2013]第00435号)	无
378	垦利县垦利街道办刘记全羊	赵波, 王璐	2013.9.16	营业区	窗户设置影响疏散的铁栅栏	责令改正通知书(编号:[2013]第00436号)	无
379	垦利县永安镇永鑫商务宾馆	王书文, 刘山山	2013.9.17	营业区	疏散指示标志损坏	责令改正通知书(编号:[2013]第00437号)	无
380	垦利县永安镇绿洲宾馆	王书文, 刘山山	2013.9.17	营业区	员工巡查记录不规范	责令改正通知书(编号:[2013]第00438号)	无

381	垦利县真情网吧	王书文, 刘山山	2013.9.17	营业区	挪用灭火器	责令改正通知书(编号: [2013]第00439号)	无
382	下镇大酒店	王书文, 刘山山	2013.9.17	营业区	规章制度不规范	责令改正通知书(编号: [2013]第00440号)	无
383	垦利县永安镇惠丰超市	王书文, 刘山山	2013.9.17	营业区	“四个能力”未上墙	责令改正通知书(编号: [2013]第00441号)	无
384	垦利县永安镇士明放心粮油店	王书文, 刘山山	2013.9.17	营业区	“四个能力”未上墙	令改正通知书(编号: [2013]第00442号)	无
385	垦利县永安镇瑞鑫手机家电经营部	赵波, 王璐	2013.9.17	营业区	占用消防车通道	责令改正通知书(编号: [2013]第00443号)	无
386	安瑞综合百货商店	赵波, 王璐	2013.9.17	营业区	门口设置影响疏散的门帘	责令改正通知书([2013]第00452号)	无
387	永和居饺子菜馆	赵波, 王璐	2013.9.17	营业区	电器线路敷设不符合规范要求	责令改正通知书([2013]第00453号)	无
388	垦利县永安镇永镇快餐	赵波, 王璐	2013.9.17	营业区	厨房电器线路敷设不符合规范要求	责令改正通知书([2013]第00453号)	无

389	垦利县第一实验幼儿园	王书文, 刘山山	2013.9.23	教学区	灭火器配置数量不足	责令改正通知书([2013]第00454号)	无
390	垦利县第二实验幼儿园	王书文, 刘山山	2013.9.23	教学区	疏散通道有杂物	责令改正通知书([2013]第00455号)	无
391	垦利县第一实验小学	王书文, 刘山山	2013.9.23	教学区	室外消火栓无水	责令改正通知书([2013]第00453号)	无
392	垦利县职业教育中心	王书文, 刘山山	2013.9.23	教学区	教学楼室内消火栓未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第00453号)	无
393	垦利县实验中学	王书文, 刘山山	2013.9.23	教学区	3号宿舍楼安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第00456号)	无
394	垦利县育才幼儿园	王书文, 刘山山	2013.9.23	教学区	窗户设置影响疏散的铁栅栏	责令改正通知书([2013]第00453号)	无
395	垦利县第二实验小学	王书文, 刘山山	2013.9.23	教学区	室内消火栓未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第00453号)	无
396	山东省垦利第一中学	王书文, 刘山山	2013.9.23	教学区	男生2号楼东侧安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第00453号)	无
397	胜兴幼儿园	王书文, 刘山山	2013.9.23	教学区	应急照明灯具数量不足	责令改正通知书([2013]第00457号)	无
398	垦利县万佳网络家乐连锁店	刘保安(主)、王璐	2013.9.18	营业区	消火栓无水	责令改正通知书([2013]第00448号)	无

399	东营银座商城有限公司垦利分公司	刘保安(主)、王璐	2013.9.18	营业区	7号疏散通道疏散指示标志未通电;	责令改正通知书([2013]第00449号)	无
400	垦利县东方宾馆	刘保安(主)、王璐	2013.9.18	营业区	疏散通道堆放杂物;室内消火栓无水;	责令改正通知书([2013]第00450号)	无
401	东营市好乐星酒店垦利分店	王书文(主)、刘保安	2013.9.19	营业区	消防器材未定期检修;手动报警按钮损坏;消防控制室巡查记录不齐全	令改正通知书([2013]第00446号)	无
402	山东鲁百百货大楼集团东营家用电器有限公司垦利店	王书文(主)、刘保安	2013.9.19	营业区	疏散通道堆放杂物;室内消火栓遮挡;消防器材未定期检修	责令改正通知书([2013]第00447号)	无
403	东营格尔曼酒店管理有限公司	王璐(主)、刘保安	2013.9.20	营业区	消火栓无水;安全出口封闭。	责令改正通知书([2013]第00448号)	无
404	垦利县康力老年公寓		2013.9.20	营业区	消防器材未定期检修;楼梯间未设置应急照明灯	责令改正通知书([2013]第00449号)	无
405	垦利县金泽轩商务宾馆	赵波(主)、刘山山	2013.9.21	营业区	疏散通道堵塞遮挡室内消火栓。	责令改正通知书([2013]第00450号)	无
406	东营市喜文化餐饮集团有限责任公司	赵波(主)、刘山山	2013.9.21	营业区	二楼疏散通道未设置应急照明灯	责令改正通知书([2013]第00451号)	无

407	山东德润地产开发有限公司	刘保安(主)、王璐	2013.9.23	工地	山东德润地产开发有限公司中凯汽配城工地进行检查时发现,该单位存在施工工地民工住宿用临时彩钢板房未使用A级不燃保温材料,	垦公消封字[2013]第0009号	无
408	山东华特电气有限公司(复查)	郑志忠 李祎喆	2013-8-27	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
409	山东荣兴石油工程有限公司(复查)	李祎喆 郑志忠	2013-8-27	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
410	山东斯伦贝谢金地伟业油田技术有限公司(复查)	李祎喆 郑志忠	2013-8-27	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
411	山东万达建安股份有限公司	郑永俊 徐旭	2013-8-27	工地	山东万达建安股份有限公司承建的东营万达微电子材料有限公司科研楼工程施工现场违规使用聚苯板搭建办公、生活临时用房。	责令改正通知书([2013]第00283号)	处罚1万元整



412	东营昶辉精密金属有限公司(复查) [复查合格]	李祎喆 郑志忠	2013-8-27	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
413	东营艾兰仕家具制造有限责任公司(复查) [复查合格]	李祎喆 郑志忠	2013-8-27	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
414	东营广潍汽车销售服务有限公司(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-27	办公楼 展厅 维修车间	复查合格	合格	无
415	东营广泰汽车销售服务有限公司(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-27	办公楼 展厅 维修车间	复查合格	合格	无
416	东营广发汽车销售服务有限公司(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-27	办公楼 展厅 维修车间	复查合格	合格	无
417	东营开发区博泰宾馆(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-28	宾馆	复查合格	合格	无
418	中国石油化工股份有限公司山东东营第三十八加油站(复查) [复查合格]	郑志忠 郑永俊	2013-8-28	充值中心	复查合格	合格	无

419	东营上器电力设备有限公司(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-28	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
420	东营市巨丰汽车销售服务有限公司(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-28	办公楼 展厅 维修车间	复查合格	合格	无
421	东营上器电力设备有限公司(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-28	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
422	胜利油田长龙橡塑有限责任公司(复查) [复查合格]	郑志忠 李祎喆	2013-8-28	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
423	东营恒旭木业有限公司(复查) [复查合格]	郑志忠 李祎喆	2013-8-28	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
424	东营市东营区虫虫网吧(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-29	网吧	复查合格	合格	无
425	山东彩虹瑞丰汽车销售服务有限公司(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-29	办公楼 展厅 维修车间	复查合格	合格	无

426	东营市联宇汽车销售服务有限公司(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-29	办公楼 展厅 维修车间	复查合格	合格	无
427	山东朗通汽车配件有限公司(复查) [复查合格]	郑志忠 李祎喆	2013-8-29	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
428	东营庞大东盛丰田汽车销售服务有限公司(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-29	办公楼 展厅 维修车间	复查合格	合格	无
429	山东恒益模具有限公司(复查) [复查合格]	郑志忠 李祎喆	2013-8-30	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
430	山东万达微电子材料有限公司	郑永俊 徐旭	2013-8-30	办公楼 厂房	宿舍楼未配置灭火器。	责令改正通知书([2013]第00284号)	处罚5000元整
431	江苏天虹建设集团有限公司(复查) [复查合格]	郑永俊 郑志忠	2013-8-30	工地	复查合格	合格	无

432	东营市北大附属实验学校	郑永俊 郑志忠	2013-9-2	教学楼 宿舍楼 体育馆	<p>1、其他消防安全违法行为：宿舍楼未安装火灾烟感独立报警探测器</p> <p>2、不履行《中华人民共和国消防法》<input type="checkbox"/>第十六条规定的消防安全职责；</p> <p>3、宿舍楼窗户上设有铁栅栏；</p> <p>4、宿舍楼教学楼部分地方缺少应急照明、疏散指示标志</p> <p>5、宿舍楼体育馆室内消火栓部分配件不全</p> <p>6、封闭楼梯间处防火门擅自拆除</p> <p>7、教学楼宿舍楼部分压力不足</p>	责令改正通知书([2013]第00285号)	无
433	山东万达建安股份有限公司	郑志忠 李 祎喆	2013-9-2	工地	复查合格	合格	无
434	山东万达微电子材料有限公司(复查)	郑志忠 李 祎喆	2013-9-2	厂房 办公楼	复查合格	合格	无

435	山东万达建安股份有限公司 (复查) [复查合格]	郑志忠 李 裨喆	2013-9-3	工地	复查合格	合格	无
436	山东泰岱光伏科技有限公司	郑永俊 李 裨喆	2013-9-4	厂房 办公楼	1、灭火器压力不足。	责令改正通知书 ([2013] 第 00286号)	处罚 5 0 0 0 元整

437	东营华强汽车销售有限公司	郑永俊 郑志忠	2013-9-4	办公楼 宿舍楼 展厅	<p>1、其他消防安全违法行为：1、展厅东门未配置安全疏散指示标志； 2、宿舍内灭火器未保持完好有效； 3、展厅北侧封闭安全出口； 4、厨房内储存液化气瓶； 5、室内消火栓水压不足。</p> <p>2、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；</p> <p>3、宿舍楼前停放新车占用消防车通道</p> <p>4、展厅二层应急照明未通电</p> <p>5、维修车间杂物遮挡室内消火栓</p>	<p>责令改正通知书([2013]第 无 00287号)</p>
-----	--------------	---------	----------	------------------	--	----------------------------------

438	山东陆宇塑胶工业有限公司(复查)	郑志忠 李 裨喆	2013-9-4	厂房 办公楼	复查合格	合格	无
439	东营威玛石油钻具有限公司	徐旭 李 裨喆	2013-9-5	厂房 办公楼	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责; 2、办公楼未配置疏散指示标志、应急照明灯 3、厂房室内消防栓无水 4、厂房南侧室外消防栓损坏 5、办公楼未配置灭火器,厂房配置不足 6、厂房灭火器部分过期未检修	责令改正通知书([2013]第00288号)	无
440	东营华润燃气有限公司	徐旭 李 裨喆	2013-9-5	厂房 办公楼	1、办公楼安全出口疏散门锁闭 2、办公楼一层疏散指示标志缺少	责令改正通知书([2013]第00289号)	无

441	东营开发区河丰园鱼馆	郑永俊 郑志忠	2013-9-5	饭店	<p>1、 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定;</p> <p>2、 不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责;</p> <p>3、 其他消防安全违法行为: 1、部分灭火器过期未检修 2、部分安全疏散标志损坏 3、厨房房顶使用聚苯板搭建</p> <p>4、 一层应急照明未通电</p> <p>5、 一层室内消火栓遮挡</p> <p>6、 一层灭火器挪用</p>	责令改正通知书([2013]第00290号)	无
-----	------------	---------	----------	----	--	------------------------	---



442	东营市公交公司汽车五队	李祎喆 徐旭	2013-9-5	维修车间	<p>1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；</p> <p>2、维修车间室内消火栓无水带、栓头掉落</p> <p>3、维修车间室内消火栓部分遮挡</p>	责令改正通知书([2013]第00291号)	无
443	东营市敬岳家具装饰有限公司	李祎喆 徐旭	2013-9-5	办公楼 厂房	<p>1、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；</p> <p>2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；</p> <p>3、厂房与厂房间相连接占用</p> <p>4、厂房室内消火栓遮挡</p>	责令改正通知书([2013]第00292号)	无

444	山东鲁百百货大楼集团东营百大超市有限公司东城大海店	郑志忠 郑永俊	2013-9-5	商场	1、其他消防安全违法行为：1、应急照明灯、安全疏散指示标志配置不足 2、大厅西侧安全出口封闭 3、部分疏散指示标志损坏 4、室内消火栓配置不符合要求 5、火灾报警显示盘故障。 2、一层疏散通道废旧纸箱堆积占用 3、二层室内消火栓食品箱堆积遮挡 4、一层应急照明部分损坏	责令改正通知书([2013]第00296号)	无
445	山东固德镁铝车轮有限公司(复查)	徐旭 李 裨喆	2013-9-6	办公楼 厂房	复查合格	合格	无
446	山东金宇钢结构股份有限公司(复查)	徐旭 李 裨喆	2013-9-6	厂房 办公楼	复查合格	合格	无

447	东营开发区清 风海泰酒店	郑永俊 郑 志忠	2013-9-6	饭店	<p>1、其他消防安全违法行为：1、安全疏散指示标志配置不足 2、部分灭火器过期未检修 3、安全出口锁闭</p> <p>2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；</p> <p>3、一层冰柜占用疏散通道</p> <p>4、一层灭火器挪用</p>	责令改正通知书([2013]第00297号)	无
-----	-----------------	-------------	----------	----	--	------------------------	---

448	东营经济开发区 鑫星宾馆	郑志忠 郑 永俊	2013-9-6	宾馆	<p>1、其他消防安全违法行为：应急照明灯损坏。</p> <p>2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；</p> <p>3、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；</p> <p>4、二层疏散通道存放物品被占用</p> <p>5、二层灭火器挪用</p>	责令改正通知书([2013]第00298号)	无
-----	-----------------	-------------	----------	----	---	------------------------	---

449	东营市河口区六合建筑安装工程有限公司	李伟喆 徐旭	2013-9-6	工地	天信集团钢板带车间一标段经检查： 1、施工现场未配置灭火器； 2、违规使用聚苯板搭建办公生活临时用房。	责令改正通知书（[2013]第00293号）	无
450	东营市河口区六合建筑安装工程有限公司	徐旭 李伟喆	2013-9-6	工地	天信集团铜带车间二标段经检查， 1、施工现场未配置灭火器 2、违规使用聚苯板搭建办公生活临时用房。	责令改正通知书（[2013]第00294号）	无

451	东营开发区金和宾馆	郑志忠 郑永俊	2013-9-6	宾馆	<p>1、 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定;</p> <p>2、 不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责;</p> <p>3、 其他消防安全违法行为: 1、未配置安全出口疏散指示标志 2、应急照明灯损坏 3、应急照明灯配置不足 4、 二层疏散通道杂物占用 5、 疏散指示标志损坏</p>	责令改正通知书([2013]第00303号)	无
-----	-----------	---------	----------	----	--	------------------------	---

452	金兴建筑安装工程 有限公司 东营分公司	李 伟 喆 徐 旭	2013-9-6	工地	天信集团铜板带 车间工程经检 查， 1、施工现场未 配置灭火器 2、违规使用聚 苯板搭建办公生 活临时用房。	责令改正通知 书 ([2013]第 00295号)	无
453	山东海天岩土 工程有限公司	徐旭 李 伟喆	2013-9-6	工地	天信光伏钢板带 车间坑支护工程 经检查， 1、施工现场未 配置灭火器 2、电气线路敷 设不规范	责令改正通知 书 ([2013]第 00299号)	无
454	隆发钢构有限 公司	徐旭 李 伟喆	2013-9-6	工地	天信公司铜板带 车间三标段钢构 施工经检查， 1、施工现场生 活区未配置灭火 器 2、生活区电气 线路敷设不规范 3、违规使用聚 苯板搭建办公生 活临时用房。	责令改正通知 书 ([2013]第 00300号)	无

455	东营开发区朋乐宾馆（开发区大队）	郑志忠 郑永俊	2013-9-6	宾馆	<p>1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；</p> <p>2、其他消防安全违法行为：未设置安全疏散指示标志</p> <p>3、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；</p> <p>4、二层应急照明未通电损坏</p> <p>5、二层灭火器挪用</p>	责令改正通知书（[2013]第00304号）	无
-----	------------------	---------	----------	----	--	------------------------	---



东营经济  
技术开发区消防大队

456	淄博天一建工有限公司	徐旭 李 栒喆	2013-9-6	工地	天信集团一标段钢构经检查， 1、施工现场、生活区未配置灭火器 2、生活区电气线路敷设不规范 3、违规使用聚苯板搭建办公生活临时用房。	责令改正通知书([2013]第00301号)	无
457	山东远东伟业(集团)有限公司	李栒喆 徐旭	2013-9-6	工地	天信集团二标段钢结构经检查， 1、施工现场生活区未配置灭火器。 2、生活区电气线路敷设不规范 3、违规使用聚苯板搭建办公生活临时用房。	责令改正通知书([2013]第00302号)	无

458	东营开发区心怡轩宾馆	郑志忠 郑永俊	2013-9-6	宾馆	<p>1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；</p> <p>2、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；</p> <p>3、其他消防安全违法行为：1、灭火器配置数量不足 2、安全出口疏散门开启方向错误</p>	责令改正通知书([2013]第00306号)	无
-----	------------	---------	----------	----	--	------------------------	---

459	东营开发区安静旅馆	郑志忠 郑永俊	2013-9-6	宾馆	<p>1、其他消防安全违法行为：疏散通道存放水桶被占用；独立感应报警器损坏。</p> <p>2、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；</p> <p>3、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；</p> <p>4、一层应急照明损坏</p> <p>5、一层灭火器挪用</p>	责令改正通知书([2013]第00305号)	无
460	东营开发区三祺网络石油人连锁店	郑永俊 徐旭	2013-9-9	网吧	合格	合格	无

461	江苏盐城四建建设集团有限公司东营分公司	郑永俊 李 祎喆	2013-9-9	工地	经检查，江苏盐城四建建设集团有限公司东营分公司承建的东营方圆职工活动中心工程在建工地违规使用聚苯板搭建办公临时用房。	三停并予以处罚	处罚 1 万元整
462	山东万达建安股份有限公司	郑永俊 徐 旭	2013-9-9	工地	复查合格	合格	无
463	东营市天元网吧	李祎喆 徐 旭	2013-9-9	网吧	1、其他消防安全违法行为：一楼疏散指示标志损坏 2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；	责令改正通知书 ([2013] 第 00307号)	无
464	东营市银海商务宾馆	李祎喆 徐 旭	2013-9-9	宾馆	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； 2、其他消防安全违法行为：二层安全出口标志灯具损坏。挪用灭火器。	责令改正通知书 ([2013] 第 00308号)	无

465	东营市银海商务宾馆(二店)	李伟喆 徐旭	2013-9-9	宾馆	1、其他消防安全违法行为：人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；只设置一部疏散楼梯；一楼只有一个安全出口。 2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；	责令改正通知书([2013]第00309号)	无
466	东营开发区宝宝幼儿园(复查)	李伟喆 郑志忠	2013-9-10	幼儿园	复查合格	合格	无

467	东营万骐汽车销售服务有限公司	郑志忠 徐旭	2013-9-10	维修车间	<p>1、 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定;</p> <p>2、 其他消防安全违法行为: 1、 灭火器过期未检修 2、 维修车间车北角使用聚苯板搭建无尘车间 3、 展厅北侧安全出口疏散门开启方向错误 4、 厨房内储存液化气瓶 5、 未设置安全疏散指示标志。</p> <p>3、 不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责;</p>	责令改正通知书([2013]第00310号)	无
-----	----------------	--------	-----------	------	--	------------------------	---

468	东营市一龙汽车贸易有限公司	郑志忠 徐旭	2013-9-10	维修车间 展厅	<p>1、其他消防安全违法行为：1、灭火器过期未检修 2、维修接待区前台遮挡消防栓 3、安全疏散指示标志损坏</p> <p>2、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；</p> <p>3、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；</p>	责令改正通知书([2013]第00311号)	无
469	东营天顺建设工程有限公司	徐旭 郑志忠	2013-9-11	工地	<p>众成欣园小区14#楼经检查，</p> <p>1、未配置灭火器；</p> <p>2、消防安全制度不健全</p>	责令改正通知书([2013]第00312号)	无

470	中国移动通信集团山东有限公司东营东城分公司	郑志忠 李 裨喆	2013-9-11	办公楼	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； 2、其他消防安全违法行为：1、消防水箱内无水 2、部分灭火器过期未定期检修 3、疏散指示标志未接电 4、手动报警器无钥匙 5、消防控制柜无打印纸	责令改正通知书([2013]第00313号)	无
471	胜大超市新居华府店	徐旭 李 裨喆	2013-9-12	超市	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； 2、其他消防安全违法行为：1、货物堆积占用疏散通道 2、货物、食品箱堆积遮挡室内消火栓	责令改正通知书([2013]第00314号)	无



472	山东新博建设有限公司	郑永俊 徐旭	2013-9-12	工地	山东新博建设有限公司承建的东营银博蓄电桩有限公司工程施工现场违规使用聚苯板搭建办公临时用房。	责令改正通知书([2013]第00315号)	处罚1万元整
473	广饶县兴田建筑安装有限公司	徐旭 郑志忠	2013-9-12	工地	1、其他消防安全违法行为：施工现场无消防器材；临时用房采用聚氨酯材料搭建；未设置消防车通道。	责令改正通知书([2013]第00316号)	无
474	东营经济开发区鑫星宾馆(复查)	郑志忠 李祎喆	2013-9-16	宾馆	复查合格	合格	无
475	东营市公交公司汽车五队	李祎喆 徐旭	2013-9-16	维修车间	复查合格	合格	无
476	东营市敬岳家具装饰有限公司	李祎喆 徐旭	2013-9-16	厂房 办公楼	复查合格	合格	无
477	山东天信光伏新能源有限公司	徐旭 郑志忠	2013-9-16	厂房 办公楼	1、使用不合格灭火器 2、厂房室内消火栓零件遮挡 3、厂房室内消火栓挪用消防水带	责令改正通知书([2013]第00317号)	无

478	东营万佳网络 飞儿连锁店	李祎喆 徐旭	2013-9-16	网吧	1、其他消防安全违法行为：封闭安全出口。 2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； 3、使用不合格应急照明灯	责令改正通知书([2013]第00318号)	无
479	东营 开发区玉林宾馆	李祎喆 徐旭	2013-9-16	宾馆	1、二层楼梯堆放杂物，占用疏散通道 2、应急照明未接电 3、使用不合格灭火器	责令改正通知书([2013]第00318号)	无
480	东营开发区锦城商务宾馆	李祎喆 徐旭	2013-9-16	宾馆	1、其他消防安全违法行为：未配置消防逃生绳、防毒面具；房间未设置疏散逃生示意图。 2、使用不合格灭火器	责令改正通知书([2013]第00320号)	无
481	东营市北大附属实验学校(复查)	郑志忠 李祎喆	2013-9-17	教学楼 宿舍楼 体育馆	复查合格	合格	无

482	东营华强汽车销售有限公司	郑志忠 李祎喆	2013-9-17	展厅 维修车间	复查合格	合格	无
483	东营开发区朋乐宾馆(开发区大队)	郑志忠 李祎喆	2013-9-18	宾馆	复查合格	合格	无
484	东营开发区喜悦宾馆.	郑志忠 李祎喆	2013-9-18	宾馆	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责; 2、二层灭火器摆放位置不符合标准	责令改正通知书([2013]第00323号)	无
485	东营开发区金贵都商务宾馆	郑志忠 李祎喆	2013-9-18	宾馆	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责; 2、一层货物占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第00321号)	无

486	康家商务宾馆	郑志忠 李祎喆	2013-9-18	宾馆	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； 2、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；	责令改正通知书([2013]第00322号)	无
487	东营阳光海泰餐饮有限公司	徐旭 李祎喆	2013-9-19	饭店	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； 2、其他消防安全违法行为：消防控制室值班人员脱岗。	责令改正通知书([2013]第00324号)	无

488	东营智汇商务酒店	徐旭 栾喆	李	2013-9-19	饭店	1、其他消防安全违法行为：1、消防控制室值班人员处置程序不熟悉；2、火灾报警探头个别屏蔽。 2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；	责令改正通知书([2013]第00325号)	无
489	东营开发区海通商务宾馆	徐旭 栾喆	李	2013-9-19	宾馆	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； 2、二层灭火器摆放位置不符合标准	责令改正通知书([2013]第00326号)	无

490	东营开发区东升宾馆.	徐旭 李 栒喆	2013-9-19	宾馆	1、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定; 2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责;	责令改正通知书([2013]第00327号)	无
491	东营开发区锦城商务宾馆	李栒喆 徐旭	2013-9-20	宾馆	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责; 2、货物占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第00328号)	无

492	东营开发区佳缘宾馆	李祎喆 徐旭	2013-9-20	宾馆	1、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定； 2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；	责令改正通知书([2013]第00329号)	无
493	东营开发区鸿祥宾馆.	郑志忠 李 祎喆	2013-9-21	宾馆	1、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定； 2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；	责令改正通知书([2013]第00330号)	无

494	东营市开发区 艺达网吧	郑志忠 李 祎喆	2013-9-21	网吧	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； 2、灭火器放置位置不符合标准	责令改正通知书 ([2013]第00331号)	无
495	东营市河口区 六合建筑安装工程 有限公司 (复查)	李祎喆 徐旭	2013-9-22	工地	复查合格	合格	无
496	东营市河口区 六合建筑安装工程 有限公司 (复查)	徐旭 李 祎喆	2013-9-22	工地	复查合格	合格	无
497	金兴建筑安装工程 有限公司 东营分公司(复查)	李祎喆 徐旭	2013-9-22	工地	复查合格	合格	无
498	隆发钢构有限公 司(复查)	徐旭 李 祎喆	2013-9-22	工地	复查合格	合格	无
499	山东海天岩土工 程有限公司 (复查)	徐旭 李 祎喆	2013-9-22	工地	复查合格	合格	无
500	山东远东伟业 (集团)有限公 司(复查)	李祎喆 徐旭	2013-9-22	工地		合格	无
501	淄博天一建工 有限公司(复 查)	徐旭 李 祎喆	2013-9-22	工地	复查合格	合格	无



502	山东俊富无纺布有限公司	徐旭 李 栒喆	2013-9-22	车间 办公楼	1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； 2、办公楼一层安全出口封闭 3、厂房未设置应急照明 4、办公楼一层疏散指示标志未设置接电式 5、室外消火栓无配套器材且部分埋压 6、厂房灭火器部分软管破裂未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第00332号)	无
503	东营开发区安静旅馆(复查) [复查合格]	郑志忠 李 栒喆	2013-9-23	宾馆	复查合格	合格	无
504	东营开发区金和宾馆(复查) [复查合格]	郑志忠 李 栒喆	2013-9-23	宾馆	复查合格	合格	无
505	东营开发区清风海泰酒店(复查) [复查合格]	郑志忠 李 栒喆	2013-9-23	宾馆	复查合格	合格	无

506	营市滨海化工 有限责任公司	陈华丰 (主)、刘 洋	2013-9-23	厂区	厂区1灭火器具 过期未检修	下发责令立即 改正通知书; 利公消即字 [2013]第0401 号	无
507	东营市百通成 品油销售有限 公司	袁晓波 (主)、刘 洋	2013-9-23	厂区	检查合格	无	无
508	中石化山东东 营第六十一加 油加气站	陈华丰 (主)、刘 洋	2013-9-23	加油站	检查合格	无	无
509	凤凰城街道中 心学校	刘洋(主) 、袁晓波	2013-9-23	教学楼	检查合格	无	无
510	中国移动通信 集团山东有限 公司利津分公 司	王震(主) 、陈华丰	2013-9-23	营业厅	检查合格	无	无
511	利津县广源沥 青有限公司	袁晓波 (主)、刘 洋	2013-9-23	厂区	检查合格	无	无
512	利津县人民法 院	王震(主) 、陈华丰	2013-9-23	办公楼	检查合格	无	无
513	陈庄镇中学	袁晓波 (主)、刘 洋	2013-9-23	教学楼	检查合格	无	无
514	利津县人民政 府	王震(主) 、陈华丰	2013-9-23	办公楼	检查合格	无	无
515	利津街道中心 幼儿园	王震(主) 、陈华丰	2013-9-23	教学楼	1具灭火器为国 家明令淘汰消防 产品	复查合格	无

516	利津鑫泰商务宾馆	陈华丰(主)、袁晓波	2013-9-23	客房	1具灭火器为国家明令淘汰消防产品	复查合格	无
517	利津鑫泰商务宾馆	陈华丰(主)、袁晓波	2013-9-22	客房	1具为国家明令淘汰的消防产品	下发责令限期改正通知书 利公消限字[2013]第0400号	无
518	中石化山东东营第十八加油站	陈华丰(主)、刘洋	2013-9-22	加油区	1、消防安全制度建立不符合规定 2、灭火和应急疏散预案 3、防火检查、巡查记录不符合规定 4、无消防演练记录 5、员工消防安全培训不符合要求 6、消防档案建设不符合要求	复查合格	无
519	利津街道中心幼儿园	王震(主)、陈华丰	2013-9-22	学校办公楼	1具灭火器为国家明令淘汰消防产品	下发责令限期改正通知书 利公消限字[2013]第0399号	无

520	东营市圣亚特 种油品有限公 司	陈华丰 (主)、刘 洋	2013-9-22	厂区	1、消防安全制 度建立不符合规 定 2、防火检查 、巡查记录不符 合规定3、无消 防演练记录4、 员工消防安全培 训不符合要求 5 、消防档案建设 不符合要求 6、 疏散通道堵塞 7 、应急照明损坏 8、室外栓埋压 9、； 2具灭火器 过期未检修	复查合格	无
521	东营十方物流 有限公司	刘洋(主) 、袁晓波	2013-9-22	厂区	1、教学楼悬挂 可燃性装饰物 2 、应急照明损坏 3、1具灭火器为 国家明令淘汰的 消防产品	复查合格	无
522	利津县第二实 验幼儿园	袁晓波 (主)、刘 洋	2013-9-22	幼儿园校区、 办公楼	1、教学楼悬挂 可燃性装饰物 2 、教学楼安全出 口堵塞 3、2具 灭火器为不合格 消防产品	复查合格	无

523	利津县第二实验学校	袁晓波(主)、刘洋	2013-9-22	学校办公楼	1、教学楼悬挂可燃性装饰物 2、应急照明损坏 3、1具灭火器为国家明令淘汰的消防产品	复查合格	无
524	利津县第二人民医院	袁晓波(主)、刘洋	2013-9-22	办公楼、病房	1、2具灭火器挪用 2、消防车通道占用	下发责令改正通知书 ([2013]第00398号)	无
525	利津县广播电视局[	王震(主)、陈华丰	2013-9-22	办公楼	1、室内栓遮挡 2、使用国家明令淘汰的消防产品发现的火灾隐患及问题	下发责令改正通知书 ([2013]第00397号)	无
526	利津县第二中学	袁晓波(主)、刘洋	2013-9-22	学校办公楼	1、教学楼疏散指示标志设置过低 2、使用国家明令淘汰的消防器材	下发责令改正通知书 ([2013]第00396号)	无
527	东营市富海石油化工有限公司汀罗加油站	袁晓波(主)、刘洋	2013-9-22	加油站	1、应急照明损坏 2、2具灭火器擅自挪用	下发责令立即改正通知书; 利公消即字[2013]第0395号	无

528	珍鲜美养生火锅城	王震(主)、陈华丰	2013-9-22	营业厅	1.1楼安全出口锁闭 2、1楼应急照明未插电	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0394号	无
529	鼎盛KTV	王震(主)、陈华丰	2013-9-22	营业厅	1、消防车通道停放车辆 2、室内栓遮挡	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0393号	无
530	利津中邑燃气有限公司	王震(主)、陈华丰	2013-9-21	加气区	1、消防车通道停放车辆 2、1具灭火器过期未检修	下发责令限期改正通知书利公消限字[2013]第0392号	无
531	利津县三星商务宾馆	陈华丰(主)、王震	2013-9-21	客房	检查合格	无	无
532	利津县第二实验学校	袁晓波(主)、刘洋	2013-9-20	校区、教学楼	1、教学楼悬挂可燃性装饰物 2、应急照明损坏 3、1具灭火器为国家明令淘汰的消防产品	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0390号下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0390号	无

533	利津县第二实验幼儿园	袁晓波(主)、刘洋	2013-9-20	幼儿园校区、办公楼	1、教学楼悬挂可燃性装饰物 2、教学楼安全出口堵塞 3、2具灭火器为不合格消防产品	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0389号下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0389号	无
534	东营十方物流有限公司	刘洋(主)、袁晓波	2013-9-20	厂区	1、消防车通道占用 2、办公区疏散通道堵塞 3、1具灭火器过期未检修	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0388号下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0388号	无
535	中石化山东东营第十八加油站[不合格]	陈华丰(主)、刘洋	2013-9-20	加油区	1、消防安全制度建立不符合规定 2、灭火和应急疏散预案 3、防火检查、巡查记录不符合规定 4、无消防演练记录 5、员工消防安全培训不符合要求 6、消防档案建设不符合要求	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0387号下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0387号	无

536	东营市圣亚特 种油品有限公司	陈华丰 (主)、刘 洋	2013-9-20	厂区	1、消防安全制 度建立不符合规 定 2、防火检查 、巡查记录不符 合规定3、无消 防演练记录4、 员工消防安全培 训不符合要求 5 、消防档案建设 不符合要求 6、 疏散通道堵塞 7 、应急照明损坏 8、室外栓埋压 9、； 2具灭火器 过期未检修	下发责令立即 改正通知书； 利公消即字 [2013]第0386 号下发责令限 期改正通知 书， 利公消 限字[2013]第 0386号	无
-----	-------------------	-------------------	-----------	----	---	---	---



537	利津街道第一 中学	王震(主) 、陈华丰	2013-9-20	学校办公楼	1、消防安全制度建立不符合规定 2、无灭火和应急疏散预案 3、防火检查、巡查记录不符合规定 4、无消防演练记录 5、员工消防安全培训记录不符合规定、消防档案建设不符合要求 6、安全出口锁闭 7、应急照明损坏 8、二楼室内栓遮挡	复查合格	无
538	三阳纺织有限公司	陈华丰 (主)、刘洋	2013-9-19	车间	1、消防车通道停放车辆 2、应急照明未插电	下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0385号下发责令限期改正通知书，利公消限字[2013]第0385号	无
539	富家商务宾馆	陈华丰 (主)、刘洋	2013-9-19	客房	1、消防车通道停放车辆 2、安全出口锁闭	下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0384号	无

540	中国移动通信集团山东有限公司利津分公司	王震(主)、刘洋	2013-9-17	营业厅	1、消防安全制度建立不符合规定2、防火检查、巡查记录不符合规定3、无消防演练记录4、消防档案建设不符合要求5、营业厅悬挂可燃性装饰物6、营业厅应急照明损坏	复查合格	无
541	利津县第一实验幼儿园	王震(主)、刘洋	2013-9-16	幼儿园校区、办公楼	1、教学楼二楼2具灭火器过期未检修 2、室外栓埋压	复查合格	无

542	东营市商业银行	王震(主) 、刘洋	2013-9-16	营业厅	1、消防安全制度建立不符合规定 2、防火检查、巡查记录不符合规定 3、无消防演练记录 4、员工消防安全培训记录不符合规定 5、消防档案建设不符合要求 6、消防车通道停放车辆 7、营业厅室内栓遮挡 8、营业厅1具灭火器过期未检修	复查合格	无
-----	---------	--------------	-----------	-----	---	------	---

543	中国建设银行 股份有限公司 利津支行	袁晓波 (主)、刘 洋	2013-9-16	营业厅	1、消防车通道 占用 2、办公楼室内 消火栓被遮挡 3 、有消防安全制 度但不符合规定 4、无灭火和应 急疏散预案5、 有防火检查、巡 查记录但不符合 规定6、无消防 演练记录 7、消防档案建 设不符合要求 8、员工消防安 全培训不符合规 定	复查合格	无
544	鼎盛KTV	袁晓波 (主)、陈 华丰	2013-9-10	娱乐包间	1、无灭火和应 急疏散预案 2、 有防火检查、巡 查记录但不符合 规定3、消防车 通道占用 4、一 楼悬挂可燃性装 饰物 5、二楼疏 散通道堵塞 6、 二楼应急照明损 坏	复查合格	无

利津县公安消防大队

545	凤凰街道中心学校	刘洋(主)、袁晓波	2013-9-9	学校办公楼	1、无消防演练记录 2、消防车通道占用 3、教学楼安全出口锁闭	复查合格	无
546	利津县华鑫商务宾馆	刘洋(主)、袁晓波	2013-9-9	客房	1、无防火检查、巡查记录 2、安全出口锁闭 3、应急照明未插电	复查合格	无
547	利津县天天如家快捷商务宾馆	刘洋(主)、袁晓波	2013-9-9	客房	1、无员工消防安全培训 2、无消防演练记录 3、一楼疏散指示标志设置过高	复查合格	无
548	春江宾馆	刘洋(主)、袁晓波	2013-9-9	客房	1、无消防演练记录 2、无员工消防安全培训 3、一二楼安全出口锁闭	复查合格	无

549	利津县便宜居连锁宾馆	陈华丰(主)、袁晓波	2013-9-9	客房	1、有消防安全制度但不符合规定 2、消防车通道占用	复查合格	无
550	中国人民银行利津支行	王震(主)、陈华丰	2013-9-9	营业厅	1、无防火检查、巡查记录 2、无员工消防安全培训 2、一二楼疏散通道不畅通	复查合格	无
551	东营大昌化工有限公司	陈华丰(主)、刘洋	2013-9-9	厂区	1、无防火检查、巡查记录 2、消防车通道占用 3、2具灭火器过期未检修	复查合格	无
552	东营宝隆石油化工有限公司	陈华丰(主)、袁晓波	2013-9-9	营业厅	1、无消防演练记录 2、无员工消防安全培训 3、部分灭火器过期未检修	复查合格	无

553	东营市润物物流有限责任公司	刘洋(主)、陈华丰	2013-9-9	厂区	1、有消防安全制度但不符合规定2、无灭火和应急疏散预案3、防火检查、巡查记录不符合规定4、无消防演练记录5、员工消防安全培训不符合规定6、消防车通道占用7、安全出口堵塞8、办公楼室内栓遮挡	复查合格	无
554	东营市鑫盛化工有限公司	陈华丰(主)、刘洋	2013-9-9	厂区	1、无防火检查、巡查记录 2、安全出口锁闭3、应急照明未插电	复查合格	无
555	中国联通利津分公司	陈华丰(主)、王震	2013-9-9	营业厅	1、无消防安全制度 2、消防车通道占用 3、室内栓遮挡	复查合格	无
556	北宋镇第一中学	陈华丰(主)、袁晓波	2013-9-9	学校办公楼	1、消防车通道停放车辆 2、有防火检查、巡查记录但不符合规定	复查合格	无

557	东营市百联化工有限责任公司	陈华丰(主)、刘洋	2013-9-9	厂区	1、消防演练记录 2、厂区室外栓圈占 3、灭火器擅自挪用	复查合格	无
558	中国移动通信集团山东有限公司利津分公司	王震(主)、刘洋	2013-9-8	营业厅	1、消防安全制度建立不符合规定2、防火检查、巡查记录不符合规定3、无消防演练记录4、消防档案建设不符合要求5、营业厅悬挂可燃性装饰物6、营业厅应急照明损坏	下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0383号下发责令限期改正通知书，利公消限字[2013]第0383号	无
559	利津县第一实验学校	刘洋(主)、王震	2013-9-8	学校办公楼	1、教学楼二楼2具灭火器过期未检修 2、室外栓埋压	下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0382号	无



560	中国建设银行 股份有限公司 利津支行	袁晓波 (主)、刘 洋	2013-9-8	营业厅	1、消防车通道 占用 2、办公楼室内 消火栓被遮挡 3 、有消防安全制 度但不符合规定 4、无灭火和应 急疏散预案5、 有防火检查、巡 查记录但不符合 规定6、无消防 演练记录 7、消防档案建 设不符合要求 8、员工消防安 全培训不符合规 定	下发责令立即 改正通知书； 利公消即字 [2013]第0381 号下发责令限 期改正通知 书，利公消 限字[2013]第 0381号	无
561	利津县第一实 验幼儿园	王震(主) 、刘洋	2013-9-7	学校办公楼	1、消防安全制 度建立不符合规 定 2、防火检查 、巡查记录不符 合规定 3、员工 消防安全培训记 录不符合规定4 、教学楼二楼安 全出口锁闭 5、 教学楼二楼应急 照明损坏	下发责令立即 改正通知书； 利公消即字 [2013]第0380 号下发责令限 期改正通知 书，利公消 限字[2013]第 0380号	无

562	东营市商业银行	王震(主)、刘洋	2013-9-7	营业厅	1、消防安全制度建立不符合规定 2、防火检查、巡查记录不符合规定 3、无消防演练记录 4、员工消防安全培训记录不符合规定 5、消防档案建设不符合要求 6、消防车通道停放车辆 7、营业厅室内栓遮挡 8、营业厅1具灭火器过期未检修	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0379号下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0379号	无
563	东营市正鑫餐饮管理有限公司	陈华丰(主)、袁晓波	2013-9-7	客房	1、消防车通道占用 2、一楼悬挂可燃性装饰物 3、应急照明未保持完好有效 4、室内消火栓遮挡	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0378号	无

564	利津街道第一中学	王震(主)、陈华丰	2013-9-7	学校办公楼	1、消防安全制度建立不符合规定 2、无灭火和应急疏散预案 3、防火检查、巡查记录不符合规定 4、无消防演练记录 5、员工消防安全培训记录不符合规定、消防档案建设不符合要求 6、安全出口锁闭 7、应急照明损坏 8、二楼室内栓遮挡	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0377号下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0377号	无
565	鼎盛KTV[不合格]	袁晓波(主)、陈华丰	2013-9-6	娱乐包间	1、无灭火和应急疏散预案 2、有防火检查、巡查记录但不符合规定 3、消防车通道占用 4、一楼悬挂可燃性装饰物 5、二楼疏散通道堵塞 6、二楼应急照明损坏	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0376号下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0376号	无

566	北宋镇第一中学	陈华丰 (主)、袁 晓波	2013-9-6	学校办公楼	1、消防车通道 停放车辆 2、 有防火检查、巡 查记录但不符合 规定	下发责令立即 改正通知书; 利公消即字 [2013]第0375 号下发责令限 期改正通知 书, 利公消 限字[2013]第 0375号	无
567	中国联通利津 分公司	陈华丰 (主)、王 震	2013-9-6	营业厅	1、无消防安全 制度 2、消防车 通道占用 3、室 内栓遮挡	下发责令立即 改正通知书; 利公消即字 [2013]第0374 号下发责令限 期改正通知 书, 利公消 限字[2013]第 0374号	无
568	利津县妇幼保 健站	袁晓波 (主)、刘 洋	2013-9-6	病房	1、一二楼应急 照明未插电源 2 、一二楼疏散指 示标志损坏	下发责令立即 改正通知书; 利公消即字 [2013]第0373 号	无

569	春江宾馆	刘洋(主)、袁晓波	2013-9-6	客房	1、无消防演练记录 2、无员工消防安全培训3、一二楼安全出口锁闭	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0372号下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0372号	无
570	东营市百联化工有限责任公司	陈华丰(主)、刘洋	2013-9-5	厂区	1、消防演练记录 2、厂区室外栓圈占 3、灭火器擅自挪用	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0371号下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0371号	无
571	利津县华鑫商务宾馆	刘洋(主)、袁晓波	2013-9-5		1、无防火检查、巡查记录 2、安全出口锁闭3、应急照明未插电	下发责令立即改正通知书;利公消即字[2013]第0370号下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0370号	无

572	东营市鑫盛化工有限公司	陈华丰(主)、刘洋	2013-9-5	厂区	1、无消防演练记录 2、无员工消防安全培训记录3、1具灭火器过期未检修	下发责令限期改正通知书，利公消限字[2013]第0369号	无
573	东营市润物物流有限责任公司	刘洋(主)、陈华丰	2013-9-5	厂区	1、有消防安全制度但不符合规定2、无灭火和应急疏散预案3、防火检查、巡查记录不符合规定4、无消防演练记录5、员工消防安全培训不符合规定6、消防车通道占用7、安全出口堵塞8、办公楼室内栓遮挡	下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0368号下发责令限期改正通知书，利公消限字[2013]第0368号	无
574	东营宝隆石油化工有限公司	陈华丰(主)、袁晓波	2013-9-5	厂区	1、无消防演练记录 2、无员工消防安全培训3、部分灭火器过期未检修	下发责令限期改正通知书，利公消限字[2013]第0367号	无

575	东营大昌化工有限公司	陈华丰(主)、刘洋	2013-9-5	厂区	1、无防火检查、巡查记录2、消防车通道占用3、2具灭火器过期未检修	下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0366号	无
576	中国人民银行利津支行	王震(主)、陈华丰	2013-9-4	营业厅	1、无防火检查、巡查记录 2、无员工消防安全培训 2、一二楼疏散通道不畅通	下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0364号	无
577	利津县天天如家快捷商务宾馆	刘洋(主)、袁晓波	2013-9-4	客房	1、无员工消防安全培训 2、无消防演练记录 3、一楼疏散指示标志设置过高	下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0365号	无
578	现代网吧	袁晓波(主)、刘洋	2013-9-3	网吧	检查合格	无	无
579	利津县便宜居连锁宾馆	陈华丰(主)、袁晓波	2013-9-3	客房	1、有消防安全制度但不符合规定 2、消防车通道占用	下发责令限期改正通知书,利公消限字[2013]第0363号	无

















































































































































































































